

Identificació de l'element

Denominació: PANTEÓ DE LA FAMILIA
MAGÍ- MARQUÈS

Clau: -

Codi: INC- B016

Grau de protecció: A2

Tipologia: panteó funerari

Ús actual: funerari

Autoria: -

Estil o corrent: -



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: C/ dels Ferrers

Coordenades UTM: X: 492338 / Y:4396103

Altitud: 117 m

Entorn: urbà

Referència cadastral: 2460001DD9926S0001UR

Notes històriques

L'escultor Horacio de Eguía (Guernica, 1914- Palma, 1991) realitzà les dues escultures dels laterals, la Fe i l'Esperança, l'any 1951.

Descripció de l'element

Descripció estructures: panteó funerari de grans dimensions que pertany a la família Magí-Marquès, situat com d'altres a la part dreta de l'antic cementeri. L'estructura, quadrangular, es troba coronada per un frontó, en el que es pot veure un crismó centralitzat al timpà. A la façana principal trobam un portal de llinda, d'accés a l'interior, i, sobre aquest, el nom de la família i un àngel agenollat a manera de reverència que porta una creu. Destacam com el dos laterals de la construcció, que acullen els nínxols, sobresurten de l'estructura principal del panteó. A ambdós costats trobam la presència de dues estàtues femenines, descalces i amb mirada enigmàtica; una d'elles no té cap atribut, mentre l'altre porta una creu: aquestes representen la Fe i l'Esperança.

A l'interior es pot veure un petit altar al fons i els nínxols a cada costat. Al terra, en el centre del panteó, podem destacar la presència d'un crismó amb la inscripció del nom de la família dels difunts.

Cronologia: contemporània (dècades centrals del segle XX)

Criteris de datació: estilístics

Classificació general: escultura monumental funerària

Accessibilitat: a peu

Funcionalitat: funerària

Materials i tècniques de construcció: pedra viva, marès, marbre; esculpit i referit

Bibliografia

Pieras Salom, G.: "L'any 1952 el gremi de sabaters i la ciutat d'Inca aixecaren un monument a mestre Antoni Fluxà Figuerola –Apunts històrics–", a *Festes d'Inca. Sant Abdon i Sant Senén 2011*. Ajuntament d'Inca, p. 9.

Estat de conservació

Estat de conservació: bo

Causes del deteriorament: -

Defectes de conservació: -

Perills eventuais: abandonament del panteó

Treballs realitzats: no es coneixen

Protecció de l'element

Grau de protecció: A2

Protecció proposada: conservació íntegra

Usos permesos: els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d'ordenació urbana (PGOU) d'acord a la seva qualificació.

Elements destacats a preservar: -

Intervencions preferents i admissibles: manteniment i conservació de la façana, de l'estructura i de la coberta del panteó. Manteniment dels marbres de l'interior i de les dues escultures de l'exterior.

Propietat: particular

Classificació del sòl: urbà

Protecció existent: element inclòs en l'anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el 1998.

Altres / Observacions: aquest panteó es troba dins un element catalogat, el cementeri, amb el codi INC- C010.

Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:


Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria



Plànol de situació



○ Element a protegir