

Identificació de l'element

Denominació: PLAÇA DE TOROS

Clau: A-048

Codi: INC- G007

Grau de protecció: B

Tipologia: plaça de bous

Ús actual: plaça de bous

Autoria: Josep Alomar

Estil o corrent: -



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: Av. De les Germanies, 120, 122, 126

Coordenades UTM: X: 491838/ Y: 4396654

Altitud: 127 m

Entorn: urbà

Referència cadastral: 1968505DD9916N

Notes històriques

Edificació realitzada a l'any 1909 per l'arquitecte Josep Alomar, en els antics terrenys de la finca de Can Creus, però la certificació final de la construcció va ser signat per l'arquitecte

Jaume Alenyar Ginard (1869- 1945). El promotor va ser Joan Ordinas. Fou inaugurada el 18 de setembre de 1910.

El 1989 la plaça va ser tancada per iniciar una sèrie d'obres de reforma, ja que es trobava en molt mal estat de conservació, i no es tornà a obrir fins el 1994, quan es va reinaugurar.

Descripció de l'element

Descripció estructures: construcció de planta circular, poligonal a l'exterior, amb mitgera lateral. Presenta quatre contraforts a la part posterior i obertures en forma de diversos portals, rodons i finestrons, sense cap element destacable.

A la dreta de la plaça hi ha una sèrie d'edificis auxiliars, de planta baixa i terrat superior, que serveixen d'entrada al recinte.

Cronologia: contemporània (S. XX // 1909)

Criteris de datació: documentals

Classificació general: bé d'interès industrial

Accessibilitat: amb vehicle ordinari, a peu

Funcionalitat: espectacles públics

Materials i tècniques de construcció: paraments de marès arrebossats en la façana principal, coronat per teulada i bigam de fusta.

Bibliografia

Quetglas Martorell, A.: "Síntesi històrica de la plaça de braus d'Inca. Cent anys de toros", a *El mercat pagès. Dijous Bo, Inca 18 de novembre de 2010*. P. 8- 13.

Rayó, P.: *Itineraris urbans per la Ciutat d'Inca*. Ajuntament d'Inca, 1993.

Rayó Bennàssar, P.: "L'arquitectura a Inca durant el segle XX (1900-1940)", a *I Jornades d'estudis locals: Inca*. Ajuntament d'Inca, 1994. p. 226.

Estat de conservació

Estat de conservació: regular

Causes del deteriorament: falta de manteniment i neteja de les façanes

Defectes de conservació: humitats, petits desprendiments de material d'enllestit

Perills eventuais:

Treballs realitzats: reforma de l'andana, llotja presidencial i façana principal el 1994. L'estructura està reforçada mitjançant gran bigues metàl·liques.

Protecció de l'element

Grau de protecció: B

Protecció proposada: protecció estructural de l'edifici

Usos permesos: els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d'Ordenació urbana (PGOU), d'acord a la seva qualificació

Elements destacats a preservar: -

Intervencions preferents i admissibles: configuració general de l'arena i graderies. Adequar i consolidar les façanes. Manteniment de les edificacions annexes, sense possibilitat d'augmentar la seva alçada.

Propietat: particular

Classificació del sòl: urbà

Protecció existent: element inclòs en l'anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el 1998.

Altres / Observacions:

Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:


Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:


Galeria



Fotografies extretes del catàleg anterior



Plànol de situació



 Element a protegir