

Catàleg de patrimoni del terme municipal d'Inca

Identificació de l'element

Denominació: Fita de la carretera Palma -Alcúdia.

Clau:

Codi: INC – I020

Grau de protecció: A1

Tipologia: Fita

Ús actual: fora d'ús

Autoria: desconeguda

Estil o corrent: tipologia tradicional



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: Avinguda d'Alcúdia, núm. 60

Coordenades UTM: X= 492782, / Y= 4397057

Altitud: 110,4 m

Entorn: urbà

Referència cadastral: 2972111DD9927S0001PZ

Notes històriques

Aquesta fita formava part d'un conjunt de fites situades al llarg de l'antiga carretera de Palma – Alcúdia, i que assenyalaven les antigues llegües castellanès (equival a 5.572 metres) amb que s'amidava la carretera. Aquesta fita, la cinquena, no s'ha trobat al seu lloc original, sinó que ha estat localitzada durant l'enderroc d'un habitatge situat al núm. 60 de l'Avinguda d'Alcúdia.

Descripció de l'element

Descripció d'estructures: monòlit de quatre caires de pedra, al frontal presenta dues inscripcions incises: A Palma i V (el número de la fita amb caràcters romans).



Possiblement tenia un escut a la part superior, que ha desaparegut (com a les altres fites conservades).

En origen la fita estava flanquejada per dos bancs de pedra, que avui en dia han desaparegut.

Cronologia: segle XIX - XX

Criteris de datació:

Classificació general: xarxa viària i obres d'enginyeria.

Accessibilitat: vehicle ordinari, a peu.

Funcionalitat: informativa, marca de carretera

Materials i tècniques de construcció: pedra viva.

Bibliografia consultada:

- Catàleg del patrimoni històric i artístic del medi rural i sòl urbà d'Alcúdia; Tom 2.
https://sac.alcudia.net/absatlas/Normativa/CATALEG_PATRIMONI_RURAL/CATALOGO%20RUSTICA%20TOMO%20II.pdf
- Exposició sobre les mesures tradicionals de les Balears. Mesures de longitud.
https://xeix.org/IMG/pdf_3_MESURES_DE_LONGITUD.pdf
- La llegua mallorquina. <http://www.marratxipedia.com/llegua-mallorquina-la/>
- Ordinas, G. Guia patrimonial del Raiguer. Mancomunitat del Raiguer. 2007. Pàg. 182

Estat de conservació

Estat de conservació: regular

Causes del deteriorament: abandonament

Defectes de conservació: pèrdua d'algunes de les parts originals del monument, així com de l'escut de la seva part superior. Presenta alguns cops en el tronc del monòlit que han provocat petites pèrdues de la pedra original.

Perills eventuais: desaparició de la fita

Treballs realitzats: -

Protecció de l'element

Grau de protecció: A1

Protecció proposada: conservació integral

Usos permesos: investigació i divulgació del patrimoni



Elements destacats a preservar: -

Intervencions preferents i admissibles: eliminació de la brutícia existent; restitució, amb elements diferents dels antics, de les parts o elements que hi falten.

Propietat: municipal.

Classificació del sòl: urbà.

Protecció existent: element no inclòs en l'actual Catàleg de patrimoni del municipi.

Altres/observacions: aquesta fita es va trobar fora del seu lloc original. Tot i això, com que saben que la mesura d'uns llegua mallorquina són 5.572 metres, s'han fet una sèrie de càlculs i pensem que, seguint el traçat original de l'antiga carretera Palma – Alcúdia pel seu pas per Inca (C-713), originalment la fita podria estar situada al Carrer General Luque, més o menys a l'alçada del Quarter, tot i que és molt difícil saber la seva ubicació exacte.

Zona de protecció de l'element: -


Àmbit d'influència: -

Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element: s'intentarà ubicar la fita a la seva zona original

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Plànol de situació:

Galeria



Negatiu de l'escut que originalment tenia a la part superior; i detall de la inscripció de la fita A PALMA V.

