

### Identificació de l'element

**Denominació:** CREU D'EN ROCA

**Clau:** B-033

**Codi:** INC- B008

**Grau de protecció:** A1 (BIC)

**Tipologia:** creu de terme

**Ús actual:** en desús

**Autoria:** -

**Estil o corrent:** escultura tradicional



### Identificació espacial

**Municipi:** Inca

**Situació:** Camí vell de Llubí

**Coordenades UTM:** X: 493266 / Y: 4396631

**Altitud:** 107 m

**Entorn:** rústic, entre el c/ Juda Mosconi i la rotonda de l'Hospital Comarcal d'Inca.

**Referència cadastral:** -

### Notes històriques

Aquesta creu estava situada originalment al camí del Puig de Santa Magdalena. Tenia un tronc octogonal amb un capitell amb sis imatges i dos escuts: un d'Inca i l'altre de Mallorca. A sobre

del capitell es trobaven dos rampants a dins de medallons. Aquesta creu de ferro fou col·locada per D. Guillem Fiol, Pbre.

Segons la fitxa de l'inventari de les creus, aquesta creu descrita per Ferrà no és la mateixa que la que hi ha actualment. Aquesta va ser reconstruïda després de la guerra civil.

### Descripció de l'element

**Descripció estructures:** creu formada per una base de planta quadrada, amb tres graons, fust de secció quadrada, amb arestes rebaixades i acabat en forma troncopiramidal. La creu superior és llatina, amb els braços rectes i amb terminacions quadrifoliades.

**Cronologia:** contemporània (segona meitat s. XIX)

**Criteris de datació:** fonts bibliogràfiques

**Classificació general:** escultura monumental religiosa

**Accessibilitat:** a peu

**Funcionalitat:** actualment ha perdut tota la seva funcionalitat original, ja que originàriament era una creu de terme amb imatges religioses que indicava l'inici del camí cap a l Puig de Santa Magdalena.

**Materials i tècniques de construcció:** pedra i ferro , pedra de marès per a la base el fust i ferro forjat per a la creu.

### Bibliografia

Ferrà, B.: *Techos artísticos en la isla de Mallorca. Cruces de piedra*. Palma, Editorial Mallorquina de Francisco Pons, 1959.

Ferrà, B.: Cruces de piedra, a *Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana*, núm. 1. Palma, BSAL, 1885 (núm. 21), p. 5.

Villalonga, P.; Martínez, B.: *Estudi per a la conservació de les creus de terme de les Balears. Informe*. Consell de Mallorca. Núm. 67.

### Estat de conservació

**Estat de conservació:** bo

**Causes del deteriorament:** humitat i fongs

**Defectes de conservació:** deteriorament de la pedra

**Perills eventuais:** humitat

**Treballs realitzats:** canvi complet del creuer

#### Protecció de l'element

**Grau de protecció:** A1 (BIC)

**Protecció proposada:** conservació integral

**Usos permesos:** investigació i divulgació del patrimoni

**Elements destacats a preservar:-**

**Intervencions preferents i admissibles:** tasques de manteniment i conservació de la creu, s'ha de netejar les taques d'humitat i els fongs.

**Propietat:** municipal

**Classificació del sòl:** rústic

**Protecció existent:** element inclòs en l'anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el 1998. Declarat Bé d'Interès Cultural amb categoria de monument amb data de 14/03/1963.

**Altres / Observacions:**

#### Zona de protecció de l'element

**Àmbit d'influència:** s'estableix un àmbit de protecció de 5 m de radi al voltant de la creu

**Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:** tasques de manteniment, conservació i neteja de la zona on es troba la creu

**Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:** veure plànol adjunt

Galeria



Plànol de situació

