

Identificació de l'element

Denominació: SESTADORS DE SON BORDILS NOU

Clau: -

Codi: INC- F041

Grau de protecció: A2

Tipologia: sestador

Ús actual: en desús

Autoria: -

Estil o corrent: tipologia popular



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: Carretera Inca- Sineu (Polígon 4, parcel·la 160)

Coordenades UTM: X: 496314 / Y: 4392254

Altitud: 71 m

Entorn: rural, dins la finca de Son Bordils Nou

Referència cadastral: 07027A004001600000XT

Notes històriques

Descripció de l'element

Descripció estructures: edifici aïllat i separat de la resta d'explotació, de planta rectangular i coberta a dues vessants. Presenta una sèrie d'obertures en els quatre costats, tant portals com finestres, tots de mides desiguals. Pel tipus de paredat de la façana, es pot intuir que són dues construccions d'èpoques diferents adossades: una d'elles presenta un paredat en verd, mentre que l'altre és un paredat en sec.

A l'interior les dues construccions es troben unides a partir d'un portal de llinda. L'espai situat a la dreta presenta dos arcs apuntats, fets a partir de lloses de marès (un d'ells es troba paredat i en el seu buit s'ha obert un portal de llinda), amb un mur de marès, en cada una de les crugies, que delimita l'espai, formant quatre àmbits. A les parets hi havia menjadores per al ramat, però aquestes s'han eliminat. A més, podem veure a la segona crugia, una finestra que s'obri a l'espai situat a l'esquerra. La coberta d'aquest espai ha estat refeta fa poc temps, ja que presenta bigues de formigó, amb bovedilles ceràmiques i teula àrab sobre aquestes.

El segon espai, situat a l'esquerra d'aquest, presenta un espai diàfan, amb la coberta sostinguda per un pilar central, fet de blocs de marès. En els quatre costats es poden veure les menjadores.

El trespol està fet de terra trepitjada.

Davant els sestadors hi ha un espai tancat, de planta irregular, amb un perímetre de pilars de marès que aguantaven una coberta. Aquesta ha desapareguda i ara es poden veure una sèrie de pilars de formigó i una coberta d'uralita en alguns trams.

Cronologia: indeterminada

Criteris de datació: -

Classificació general: bé etnològic

Accessibilitat: vehicle ordinari, a peu (dins la finca)

Funcionalitat: resguard del ramat

Materials i tècniques de construcció: pedra, morter, marès, teula àrab. Una part dels sestadors presenta paredat en verd, mentre que l'altre és paredat en sec.

Bibliografia

Estat de conservació

Estat de conservació: regular

Causes del deteriorament: falta de manteniment

Defectes de conservació: molta brutícia al trespol, canvi de la teulada per una no adient

Perills eventuals: nous canvis, esbucament

Treballs realitzats: canvi de la coberta, eliminació de les menjadores en un dels àmbits

Protecció de l'element

Grau de protecció: A2

Protecció proposada: conservació íntegra

Usos permesos: agrícola- ramader

Elements destacats a preservar: -

Intervencions preferents i admissibles: tasques de manteniment, consolidació i conservació dels sestadors; s'ha d'eliminar l'uralita que es troba sobre una part de l'edifici i substituir-ho per una coberta més tradicional; conservació de l'espai, obertura de l'arc apuntat que està tapiat. S'ha de conservar el tancat que hi ha al davant.

Propietat: particular

Classificació del sòl: rústic (SRG)

Protecció existent: -

Altres / Observacions:

Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:

Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria



Plànol de situació

