

Identificació de l'element

Denominació: CAMÍ DE SON GUAL

Clau: -

Codi: INC- I012

Grau de protecció: A2

Tipologia: camí

Ús actual: pas de vehicles i vianants

Autoria: -

Estil o corrent: tipologia popular



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: Camí de Son Gual (Polígon 7, parcel·la 9006)

Coordenades UTM: X: 495003 / Y: 4396309 a X: 496541 / Y: 4396362

Altitud: 77 a 93 m

Entorn: rústic, el camí s'inicia davant el pou des Rasquell i passa pel costat de la possessió de Son Gual

Referència cadastral: 07027A007090060000XB

Notes històriques

Descripció de l'element

Descripció estructures: camí d'uns 1800 metres (abans era més llarg, però actualment està tallat), envoltat de murs de pedra en sec (i alguns de pedra en verd) de diferents altures, que van entre el metre i els dos metres d'altura. Els murs situats a l'esquerra del camí presenten un estat de conservació regular, ja que la vegetació els ha envaït i ha provocat, en alguns trams, la seva destrucció. En canvi, el mur situat a la dreta del camí és una paret cabrera, d'una altura aproximada de 1'50 a 1'70 metres, amb la particularitat que les pedres ressortides es troben a la cara exterior de la propietat, per evitar així l'entrada dels animals.

El camí té una amplada aproximada de 3 a 4 metres i es troba completament cobert de terra i vegetació. Entre aquestes es pot veure la roca mare.

Cronologia: moderna- contemporània (segles XVII- XX)

Criteris de datació: és difícil precisar la cronologia, ja que els murs de pedra en sec estan fets amb una tècnica tradicional que pràcticament no ha variat al llarg dels segles.

Classificació general: xarxa viària

Accessibilitat: a peu

Funcionalitat: pas de vehicles i vianants

Materials i tècniques de construcció: pedra; la majoria dels murs són de pedra en sec, però també en trobam alguns de pedra en verd.

Bibliografia

Estat de conservació

Estat de conservació: regular

Causes del deteriorament: erosió, abandonament

Defectes de conservació: alguns presenten vegetació que creix a la seva base o entre les pedres; els murs situats a l'esquerra del camí presenten un major abandonament que els situats a la dreta

Perills eventuais: desaparició dels marges

Treballs realitzats: no es coneixen

Protecció de l'element

Grau de protecció: A2

Protecció proposada: conservació íntegra

Usos permesos: els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d'Ordenació urbana (PGOU), d'acord a la seva qualificació

Elements destacats a preservar: la paret cabrera que es troba quasi al final del camí

Intervencions preferents i admissibles: tasques de manteniment i conservació dels murs que es troben al llarg del camí. En cas de substitució de trams de mur, o de creació de nous, aquests han de mantenir la morfologia, els materials i les tècniques constructives usades en els preexistents.

Eliminació de la vegetació que creix a la base i entre les pedres, així com la que creix dins el camí.

Propietat: pública

Classificació del sòl: rústic (SRG)

Protecció existent: -

Altres / Observacions:

Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:

Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria





Plànol de situació

