

Identificació de l'element

Denominació: CREU DEL PUIG DE LA MINYÓ

Clau: B-043

Codi: INC- B010

Grau de protecció: A1

Tipologia: creu

Ús actual: religiós

Autoria: -

Estil o corrent: escultura tradicional



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: Puig de la Minyó (Pol.7, parcel·les,358,642,644,643)

Coordenades UTM: X:496456 / Y:4396995

Altitud: 258 m

Entorn: rústic, en el cim del puig de la Minyó, de 307 metres, que forma part del massís de Santa Magdalena. La creu marca una fita visual des dels voltants del puig.

Referència cadastral: 07027A007003580000XZ / 07027A007006420000XI / 07027A007006440000XE / 07027A007006430000XJ

Notes històriques

La creu, beneïda la primavera de 1902 i dedicada a Crist Redemptor, va ser projectada per Bartomeu Ferrà i constava de dos cossos cònics, a manera de torre, i la creu sobre aquests, de pedra de Santanyí. La primitiva creu va ser destruïda a causa d'un llamp i en 1913 Bartomeu Ferrà en col·locà una de nova, feta amb marès de Porreres i amb una imatge tallada del Sagrat Cor de Jesús, en actitud de beneir, que va ser col·locada en un nínxol obert en el primer cos cònic (actualment també es troba destrossada). En 1925 un altre llamp va rompre la creu i el monument quedà incomplet fins al 1971, any en que es va col·locar una nova creu, feta de ferro i pintada de color blanc. A la base cònica es va obrir un nou nínxol i es va col·locar una imatge de Santa Maria Magdalena.

Descripció de l'element

Descripció estructures: monument format per dos cossos troncocònics superposats, fets de pedra, i rematats per una creu llatina de ferro i pintada de color blanc. Es pot llegir la inscripció "Cristo Rei dels cels i terra damunt Mallorca reinau. Any 1901". A la base hi ha dues capelletes, una a cada costat.

Cronologia: contemporània (1902- 1971 -substitució de la creu-)

Criteris de datació: documentals

Classificació general: escultura monumental religiosa

Accessibilitat: a peu

Funcionalitat: religiosa

Materials i tècniques de construcció: pedra, ferro, en tècnica de paredat en verd i creu de ferro

Bibliografia

Coli, J.: *Historia del Puig de Santa Magdalena de Inca*. Inca, Impremta Duran, 1970. P. 89- 91.

Fullana, P.; Tur, M.: *Guia dels pobles de Mallorca. Inca*. Palma, Hora Nova, 1999. P. 63.

Estat de conservació

Causes del deteriorament: -

Defectes de conservació: -

Perills eventuais: malifetes, creixement de la vegetació

Treballs realitzats: substitució de la creu en diverses ocasions a causa de la caiguda de llamps

Protecció de l'element

Grau de protecció: A1

Protecció proposada: conservació íntegra

Usos permesos: investigació i divulgació del patrimoni

Elements destacats a preservar: -

Intervencions preferents i admissibles: tasques de manteniment i conservació de la creu i de la zona del seu voltant

Propietat: eclesiàstica

Classificació del sòl: rústic (ANEI-MA-43)

Protecció existent: element inclòs en l'anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el 1998. Es troba situada dins una Àrea Natural d'Especial Interès MA-43.

Altres / Observacions:



Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència: s'estableix un àmbit de protecció de 50 m de radi al voltant de la creu

Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element: tasques de manteniment, conservació i neteja de la zona on es troba la creu

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència: veure plànol adjunt

Galeria



Plànol de situació

