

Identificació de l'element

Denominació: CREU D'EN BARONA

Clau: B-032

Codi: INC- B011

Grau de protecció: A1 (BIC)

Tipologia: creu

Ús actual: sense ús

Autoria: -

Estil o corrent: escultura tradicional



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: Crt. Palma- Alcúdia, km. 27,5

Coordenades UTM: X:491411 / Y:4395583

Altitud: 116 m

Entorn: rústic, en una zona enjardinada a l'esquerra de la carretera d'Inca a Binissalem.

Referència cadastral: -

Notes històriques

A partir de 1819, la majoria de les creus de terme del municipi, que havien desaparegut o es trobaven en molt mal estat, varen ser substituïdes per altres de ferro. Aquesta creu, juntament

amb la resta del poble (a excepció, però, de la creu de les Monges) es va enderrocar durant la Segona República. Acabada la Guerra Civil, es tornaren a reconstruir totes.

La creu es troba ubicada a l'angle d'un tros de terra que es denominava "sa c reu" i aquest fet va donar lloc a un plet, ja que en el testament del propietari es va pensar que el que es cedia al seu hereu era la creu material, i no el tros de terra.

L'inventari de les creus de terme també la denomina Creu de Sa Punta.

Descripció de l'element

Descripció estructures: creu de pedra formada per tres cossos: una base o plint quadrangular, un fust també quadrangular format per quatre peces, amb una base i una motllura a la part superior en forma de capitell i la creu, llatina, però que adopta una forma circular entre els quatre braços.

Cronologia: contemporània (mitjans del segle XX)

Criteris de datació: documentals

Classificació general: escultura monumental, religiosa i heràldica

Accessibilitat: a peu, vehicle ordinari

Funcionalitat: religiosa

Materials i tècniques de construcció: pedra calcària per a la base, el fust i la creu; pedra de marès per al capitell.

Bibliografia

Ferrà, B.: Cruces de piedra, a *Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana*, núm. 1. Palma, BSAL, 1885 (núm. 21), p. 5.

Pieras, G.: *Breu Història d'Inca*. Inca, Ajuntament, 1986. P. 112.

Villalonga, P.; Martínez, B.: *Estudi per a la conservació de les creus de terme de les Balears. Informe*. Consell de Mallorca. Núm. 65.

Estat de conservació

Estat de conservació: bo

Causes del deteriorament: -

Defectes de conservació: -

Perills eventuais: malifetes

Treballs realitzats: no es coneixen

Protecció de l'element

Grau de protecció: A1 (BIC)

Protecció proposada: conservació integral

Usos permesos: investigació i divulgació del patrimoni

Elements destacats a preservar: -

Intervencions preferents i admissibles: tasques de manteniment i conservació. Mantenir el seu caràcter aïllat, en una cruïlla de camins.

Propietat: municipal

Classificació del sòl: rústic

Protecció existent: element inclòs en l'anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el 1998. Declarat Bé d' Interès Cultural amb categoria de monument amb data de 14/03/1963.

Altres / Observacions:



Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència: s' estableix un àmbit de protecció de 5 m de radi al voltant de la creu

Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element: tasques de manteniment , conservació i neteja de la zona on es troba la creu

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència: veure plànol adjunt

Galeria



Plànol de situació

