

Identificació de l'element

Denominació: CA NA MORRA
(CAN MASSANET, CAN POBLES)

Clau: B-008

Codi: INC- D093

Grau de protecció: A2

Tipologia: casa de pagès

Ús actual: habitatge

Autoria: -

Estil o corrent: tipologia popular



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: Camí vell de Llubí (Pol.5, parcel·la 420)

Coordenades UTM: X:496404 / Y:4395118

Altitud: 77 m

Entorn: rústic, situada entre son Seriol i Son Fiol

Referència cadastral: 07027A005004200000XP

Notes històriques

Descripció de l'element

Descripció estructures: petita casa de pagès, aïllada, de plana única i una vessant cap al frontis, amb teula àrab i canal a gobi. Té un portal rodó amb dovelles de marès i un finestró a l'esquerra. A la dreta hi ha una porxada, feta amb uralita sobre una sèrie de branques que actuen com a pilars. Les façanes són de paredat en verd, amb les cantoneres remarcades.

A la dreta, corral adossat a la caseta, tancat de paret a tres dels seus costats i amb una coberta, també d'uralita, a una vessant.

No s'ha pogut accedir a l'interior.

Cronologia: indeterminada

Criteris de datació: -

Classificació general: arquitectura civil

Accessibilitat: vehicle ordinari

Funcionalitat: habitatge

Materials i tècniques de construcció: marès, pedra, morter, teula àrab. Paredat en verd

Bibliografia

Estat de conservació

Estat de conservació: regular

Causes del deteriorament: possiblement abandonada

Defectes de conservació: des del camí, sembla que s'ha esbucat un fragment de teulada

Perills eventuais: reformes actuals

Treballs realitzats: s'han realitzat algunes modificacions, ja que es poden veure taques de ciment. Adició de la porxada situada a la dreta.

Protecció de l'element

Grau de protecció: A2

Protecció proposada: conservació íntegra

Usos permesos: els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d'Ordenació urbana (PGOU), d'acord a la seva qualificació

Elements destacats a preservar:-

Intervencions preferents i admissibles: manteniment i conservació de la façana i de l'estructura de l'edifici. Manteniment de la seva condició d'aïllament i el caràcter agrícola de la zona.

Eliminar la porxada que hi ha al costat dret del portal, ja que desvirtua l'edifici. Neteja de la vegetació que creix sobre la coberta.

Propietat: particular

Classificació del sòl: rústic (SRG)

Protecció existent: element inclòs en l'anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el 1998.

Altres / Observacions:

Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:

Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria



Plànol de situació

