

Identificació de l'element

Denominació: SÍNIA

Clau: B-044

Codi: INC- F023

Grau de protecció: A2

Tipologia: sínia amb pou i safareig adossat

Ús actual: extracció d'aigua

Autoria: -

Estil o corrent: tipologia popular



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: la sínia es troba enmig d'un camp de conreu, en la finca de Can Ripoll, ubicada en el marge dret de la carretera que discorre entre Binissalem i Inca (Polígon 1, Parcel·la 104).

Coordenades UTM: X: 490707 / Y: 4395064

Altitud: 112 m

Entorn: rural. Zona plana d'aprofitament agrícola.

Referència cadastral: 07027A001001040000XO

Notes històriques

Descripció de l'element

Descripció estructures: conjunt hidràulic ubicat en una zona plana d'aprofitament agrícola, dintre de la finca de Can Ripoll, ubicada en el marge dret de la carretera Binissalem- Inca. El conjunt està format per una sínia amb pou i un safareig adossat. Per tant, la seva funcionalitat és l'obtenció i emmagatzematge d'aigua per al consum domèstic i per al rec de les zones de cultiu circumdants.

Durant la present catalogació (2009) les estructures es troben completament tapades per l'abundant vegetació que ha crescut tant a les rodalies com a l'interior de les restes, que han fet impossible observar les característiques tipològiques i morfomètriques dels elements.

Únicament s'ha pogut veure part del basament sobre el que es situa la sínia i evidències del pou. És fa necessària la neteja urgent d'aquesta vegetació, per tal de poder fer una descripció acurada.

Malgrat tot, sabem, gràcies al Catàleg de Patrimoni del Terme Municipal d'Inca, efectuat per ARCA, que la sínia es troba sobre un basament de pedra en verd, d'aproximadament 1,80 metres d'altura, amb planta de tendència circular, format per pedres calcàries d'aspecte irregular, lleugerament treballades i disposades de cara en el mur, travades amb argamassa de morter de ciment, amb junta d'obrar.

Tal i com s'ha apuntat, de la sínia, element hidràulic destinat a l'obtenció d'aigües subterrànies gràcies a l'ús de la força animal, únicament es pot observar, de lluny, el pou, d'obra amb referit.

Adossat a la sínia es localitza un safareig de planta rectangular, la funció del qual era l'emmagatzematge de l'aigua extreta de la sínia. No s'han pogut determinar les característiques tipològiques, morfomètriques ni les tècniques constructives de l'element.

Cronologia: indeterminada

Criteris de datació: -

Classificació general: bé etnològic

Accessibilitat: vehicle ordinari

Funcionalitat: extracció d' aigua

Materials i tècniques de construcció: pedres calcàries, morter de ciment, cal i arena. En pedra en verd

Bibliografia

Estat de conservació

Estat de conservació: dolent. No es poden observar les restes

Causes del deteriorament: abundant vegetació que creix tant a l'interior com a l'exterior de les estructures i que ha provocat la desestabilització de les mateixes, al temps que fa inaccessible l'accés i la visibilitat de les restes.

Defectes de conservació: estructurals

Perills eventuais: feines agrícoles

Treballs realitzats: no es coneixen

Protecció de l'element

Grau de protecció: A2

Protecció proposada: conservació integral del que queda de la sinya

Usos permesos: magatzematge i extracció d'aigua

Elements destacats a preservar: -

Intervencions preferents i admissibles: tasques de rehabilitació i consolidació de la sinya, neteja de la vegetació, per tal de poder observar les estructures que conformen el conjunt.

Propietat: particular

Classificació del sòl: rústic (SRG)

Protecció existent: element inclòs en l'anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el 1998.

Altres / Observacions:

Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:

Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria



La foto de l'esquerra és del catàleg d' Arca del 1998 i la de la dreta l'estat actual de la sinya



Fotos actuals de la resta d'estructura que queda de la sinya

Plànol de situació

