

Identificació de l'element

Denominació: SÍNIA

Clau: -

Codi: INC-F056

Grau de protecció: A2

Tipologia: sinya

Ús actual: en desús

Autoria: -

Estil o corrent: tipologia popular



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: Camí vell de Pollença (Polígon 11 parcel·la 57)

Coordenades UTM: X: 494236 / Y: 4398779

Altitud: 123 m

Entorn: rural

Referència cadastral: 07027A011000570000XG

Notes històriques

Descripció de l'element

Descripció estructures: sínia situada a un costat del camí vell de Pollença, sobre un cintell o mota de pedra realitzada en tècnica de paredat en sec, d'uns 5 metre de diàmetre i uns 2 metres d'altura aproximadament sobre el qual voltava l'animal. En el centre del cintrell hi ha el coll de pou i les dues columnes; aquest coll està realitzat en paredat en verd, amb les columnes fetes de carreus enqueixalats de pedra. La resta d'elements, com la jàssera, el jou, la perxa, han desaparegut. Sobre la part de baix observam una petita canal i la rampa d'accés tapada per la vegetació.

Adossat a la sínia (i també al camí) trobam un safareig, de planta rectangular.

Cronologia: contemporània (segles XIX- XX)

Criteris de datació: estructures

Classificació general: bé etnològic

Accessibilitat: vehicle ordinari

Funcionalitat: extracció d'aigua

Materials i tècniques de construcció: pedra calcària i pedra maressenca. Morter de ciment, calç i arena. En tècnica de paredat en verd

Bibliografia

Estat de conservació

Estat de conservació: regular

Causes del deteriorament: feines agrícoles auxiliars. Vegetació que creix a les rodalies i que provoca la disminució de la visibilitat del monument. Abandonament de la sínia

Defectes de conservació: estructures i revestiments

Perills eventuais: desaparició del conjunt

Treballs realitzats: no es coneixen

Protecció de l'element

Grau de protecció: A2

Protecció proposada: conservació integral

Usos permesos: emmagatzemant i extracció d' aigua

Elements destacats a preservar: -

Intervencions preferents i admissibles: tasques de consolidació i rehabilitació de l'estructura de la sínia. Neteja de la vegetació que creix al seu voltant. Manteniment del seu caràcter aïllat. En quant al safareig, s'han de dur a terme tasques de manteniment i neteja.

Propietat: particular

Classificació del sòl: rústic (SRG)

Protecció existent: -

Altres / Observacions:

Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:

Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria



Plànol de situació

