

Identificació de l'element

Denominació: CASA URBANA C/ DE CAN DURETA, 45

Clau: A-131

Codi: INC- D029

Grau de protecció: C

Tipologia: casa de poble

Ús actual: sense ús

Autoria: -

Estil o corrent: -



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: C/ de Can Dureta, 45

Coordenades UTM: X: 492126 / Y: 4396821

Altitud: 131 m

Entorn: urbà, en el centre històric

Referència cadastral: 2270802DD9927S0001UZ

Notes històriques

El nom del carrer on es troben situats prové d'un personatge del segle XVII, en Dureta, que va ser un "morber" de Palma que va venir a Inca durant la pesta bubònica de 1652 per ajudar a millorar la sanitat i morí aquí, precisament, de la pesta.

El carrer també era conegut com a "Costa d'en Català", ja que aquí hi varen viure, durant molts anys, la família d'aquest nom.

Descripció de l'element

Descripció estructures: segons el catàleg anterior, l'edifici era una casa entre mitgeres, de planta baixa i dos pisos, amb façana i vessant cap al frontis, amb un sòcol a la tirolesa i la resta referit de color ocre, amb una cadena de carreus de marès des del sòcol a la cornisa. El capcim estava format per una volada de teules i cap de teulada.

A la planta baixa hi havia un portal rodó, amb un graó i brancals de pedra viva, i romanalles d'un antic portal. En el pis, es podia veure una finestra rectangular, amb brancalades i ampit motllurat de pedra viva i la llinda amb estilització conopial. En el segon pis hi havia una finestra rectangular, més petita, amb brancalades i ampit de pedra viva.

Aquesta es trobava en mal estat de conservació, ja que presentava bufats, descrostats, humitats i vegetació.

Actualment no queda res de la façana ni de l'edifici que hi havia rere aquesta.

Cronologia: moderna- contemporània (anterior al darrer terç del segle XIX)

Criteris de datació: estilístics

Classificació general: arquitectura civil

Accessibilitat: a peu

Funcionalitat: habitatge

Materials i tècniques de construcció: -

Bibliografia

Pieras Salom, G.: *Inca 1872: carrers, finques, habitants i oficis*. Inca, Ajuntament, 1995. P. 84.

Rayó Bennàssar, P.: *Itineraris urbans per la Ciutat d'Inca*. Ajuntament d'Inca, 1993. P. 54.

Estat de conservació

Estat de conservació: deficient- desaparegut

Causes del deteriorament: -

Defectes de conservació: -

Perills eventuais: -

Treballs realitzats: desaparició de la façana

Protecció de l'element

Grau de protecció: C

Protecció proposada: conservació parcial (façana i primera crugia)

Usos permesos: els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d'Ordenació urbana (PGOU), d'acord a la seva qualificació

Elements destacats a preservar: -

Intervencions preferents i admissibles: reconstrucció de la façana, segons la fotografia de l'anterior catàleg de patrimoni.

Propietat: particular

Classificació del sòl: urbà

Protecció existent: element inclòs en l'anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el 1998.

Altres / Observacions:

Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:

Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria




Estat actual



Fotografia del catàleg anterior

Plànol de situació



 Element a protegir