

**Identificació de l'element**

**Denominació:** CAN TARRAGÓ

**Clau:** A-129

**Codi:** INC- D063

**Grau de protecció:** B

**Tipologia:** casal de poble

**Ús actual:** habitatges i comerç

**Autoria:** -

**Estil o corrent:** arquitectura popular



**Identificació espacial**

**Municipi:** Inca

**Situació:** plaça Mare de Déu de Lluç, 7, cantó C/ Fira

**Coordenades UTM:** X: 492508 / Y: 4396969

**Altitud:** 124 m

**Entorn:** urbà

**Referència cadastral:** 2569205DD9926N0001LL / 2569205DD9926N0002BB / 2569205DD9926N0003ZZ

**Notes històriques**

### Descripció de l'element

**Descripció estructures:** edifici de dues façanes entre mitgeres de planta baixa, dos pisos i porxada, tot capçimat per un voladís de fusta on es recolza la coberta de teula àrab. El parament és llis, amb un sòcol de pedra a la part inferior, i referit amb una cantonada de pedra blanca i una cornisa motllurada que separa els pisos de la porxada, a la façana de la plaça Verge de Lluc, i una cornisa motllurada, a diferent nivell i interrompuda, que separa el son pis del tercer al c/ Fira.

La façana del c/ Fira consta de quatre obertures, dos portals d'arc pla i dues finestres. Al primer i segon pis, dos balcons de factura recent i dues finestres petites; mentre que al tercer pis trobem una finestra.

A la façana de la plaça Verge de Lluc, a la planta baixa, trobem un gran portal apaïsat amb una volada de ferro a mode de tendal. Al primer pis hi ha dues obertures emmarcades amb una llinda decorada amb motius vegetals; un balcó amb volada motllurada i barana de ferro forjat, i una finestra balconera. Al segon pis, dues finestres amb ampit motllurat i llinda decorada amb motius vegetals. La porxada està composta per buits, tancats amb vidrieres, i cinc petites columnes amb capitells d'ordre jònic simple que es troben a sobre pedestals motllurats.

No s'ha visitat l'interior dels pisos superiors.

**Cronologia:** contemporània (segle XIX)

**Criteris de datació:** estilístics

**Classificació general:** arquitectura civil

**Accessibilitat:** a peu

**Funcionalitat:** comerç i habitatge

**Materials i tècniques de construcció:** pedra, fusta i referit que no ens deixa apreciar els materials constructius del mur

### Bibliografia

### Estat de conservació

**Estat de conservació:** bo

**Causes del deteriorament:** -

**Defectes de conservació:** -

**Perills eventuais:** reformes actuals

**Treballs realitzats:** tancament de la porxada i canvi de la pintura de la façana

### Protecció de l'element

**Grau de protecció:** B

**Protecció proposada:** conservació estructural

**Usos permesos:** els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d'Ordenació urbana (PGOU), d'acord a la seva qualificació

**Elements destacats a preservar:**

**Intervencions preferents i admissibles:** tasques de manteniment i conservació de les façanes, coberta i estructura de l'edifici. Eliminació dels aparells dels aires condicionats. Es proposa eliminar el cablejat existent quan s'executi el soterrament dels serveis, així com les caixes auxiliars.

A l'interior de tot l'edifici es podran dur a terme obres de reforma però, abans de concedir la llicència, serà necessari un informe previ, per part d'un tècnic de patrimoni, que avaluï que no hi ha restes de valor, o que es concreti quins elements s'han de conservar. El projecte que s'autoritzi haurà de recollir les directius d'aquest informe.

**Propietat:** particular

**Classificació del sòl:** urbà

**Protecció existent:** element inclòs en l'anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el 1998.

**Altres / Observacions:**

### Zona de protecció de l'element

**Àmbit d'influència:**

Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria



Fotografia del catàleg anterior



