

Identificació de l'element

Denominació: CASA URBANA C/ ANTONI FLUXÀ, 32

Clau: -

Codi: INC- D133

Grau de protecció: C

Tipologia: casa de poble

Ús actual: habitatge

Autoria: -

Estil o corrent:



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: C/ Antoni Fluxà, 32

Coordenades UTM: X: 492271 / Y: 4396889

Altitud: 125 m

Entorn: urbà, centre històric

Referència cadastral: 2268427DD9926N0001YL

Notes històriques

Descripció de l'element

Descripció estructures: habitatge alineat al carrer, amb mitgera lateral dreta i amb un jardí o espai verd a l'esquerra, de planta baixa, pis i porxo. A la façana principal, a la planta baixa, hi ha un portal rodó, amb dovelles, i una finestra apaïxada a cada costat. En el pis podem veure un portal de balcó en el centre, amb volada de pedra sobre mènsules de fusta i barana també de fusta, i una finestra a cada costat, també amb petita balconada i barana de fusta i amb els cantons aixamfranats. En el porxo, separat de la resta de la façana per una petita cornisa, hi ha un doble conjunt de finestres rectangulars, situades sobre les obertures centrals i la del lateral dret. A l'extrem esquerre de la façana podem veure una torre, amb coberta de pavelló i amb dues obertures semicirculars a cada costat de la façana. Sobre aquestes, i com a decoració, podem veure tres plafons ceràmics en els que destaquen els tons blaus.

A la façana lateral hi ha un portal i un edifici adossat a la planta baixa, una finestra amb petit balcó i un portal de balcó (seguint els models de la façana principal) en el pis i tres finestres apaïxades en el porxo.

La façana presenta un sòcol a la tirollesa i sobre aquest hi ha una franja de referit amb la junta recercada formant carreus de marès. L'emmarcament de les finestres de la planta baixa, les dovelles del portal principal i els dos balcons també són de referit amb la junta remarcada. La resta presenta un referit pintat de color blanc. El ràfec de la façana principal, així com el de la lateral i la torre, presenta una volada de fusta sobre caps de biga, també de fusta, canal i caps de teula.

Cronologia: contemporània (segle XX)

Criteris de datació: estructural

Classificació general: arquitectura civil

Accessibilitat: a peu, vehicle ordinari

Funcionalitat: habitatge

Materials i tècniques de construcció: a causa del referit no podem apreciar la tècnica constructiva, que possiblement sigui de blocs de marès.

Bibliografia

Estat de conservació

Estat de conservació: bo

Causes del deteriorament: -

Defectes de conservació: els elements de fusta dels balcons presenten alguns desperfectes

Perills eventuais: reformes actuals

Treballs realitzats: no es coneixen

Protecció de l'element

Grau de protecció: C

Protecció proposada: conservació ambiental

Usos permesos: els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d'Ordenació urbana (PGOU), d'acord a la seva qualificació

Elements destacats a preservar: la torre amb els plafons de decoració ceràmica

Intervencions preferents i admissibles: tasques de manteniment, conservació, restauració, consolidació i rehabilitació de les dues façanes i de la coberta de l'edifici, així com de la torre. S'han de respectar els paràmetres de les obertures a la façana i s'hauran de mantenir els eixos verticals de les obertures, així com l'estratificació en alçada d'aquestes.

Propietat: particular

Classificació del sòl: urbà

Protecció existent: -

Altres / Observacions:


Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:


Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria



Plànol de situació



 Element a protegir