

Identificació de l'element

Denominació: POU D'EN LLUC

Clau: A-098

Codi: INC- F024

Grau de protecció: A2

Tipologia: pou

Ús actual: pou

Autoria: -

Estil o corrent: tipologia popular



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: c/ Pou d'en Lluc

Coordenades UTM: X: 492074 / Y: 4397143

Altitud: 127 m

Entorn: urbà, en el centre del carrer

Referència cadastral: -

Notes històriques

Durant la sequera de 1849- 1850, es va instal·lar una porta de fusta per gestionar millor l'ús de l'aigua.

Descripció de l'element

Descripció estructures: pou elevat sobre una base quadrangular enrajolada amb una vora de carreus de pedra viva. El pou consisteix en un brocal de pedra viva de forma quadrangular, motllurat a la part superior, al que s'adossen dos pilars rectangulars, fets de peces de marès aterracades. Entre els dos pilars hi ha un conjunt decoratiu de ferros que aguantava la corriola. Tot està capcimat per una teulada a doble vessant amb bigam de fusta i de construcció recent.

Cronologia: indeterminada

Criteris de datació: -

Classificació general: bé etnològic

Accessibilitat: a peu

Funcionalitat: pou, element de treure aigua

Materials i tècniques de construcció: pedra viva, marès, fusta i teula àrab. El coll és de carreu de pedra viva motllurada, els pilars són de marès, aterracats, i la coberta, de teula àrab, s'aguanta sobre un embigat de fusta.

Bibliografia

Ordinas Mercé, G.: *Els Pous comuns del Raiguer*. Inca. Palma, Consell de Mallorca, 2000. N° 2.

Pieras Salom, G.: El problema de l'aigua a Inca en el període 1848- 1850, a *I Jornades d'Estudis Locals*. Ajuntament d'Inca, Inca, 1994.

Estat de conservació

Estat de conservació: bo

Causes del deteriorament: humitat

Defectes de conservació: no s'observen defectes d'importància, encara que apareixen taques d'humitat a la part inferior dels pilars.

Perills eventuals: accidents amb els cotxes que aparquen vora seu

Treballs realitzats: pilars adossats i coberta de teula àrab

Protecció de l'element

Grau de protecció: A2

Protecció proposada: conservació íntegra del coll del pou

Usos permesos: magatzematge i extracció d'aigua

Elements destacats a preservar: -

Intervencions preferents i admissibles: per manca de documentació no es pot confirmar si la estructura original del pou tenia pilars i qualque tipus de coberta; per tant davant el dubte, no s'aconsella eliminar aquestes estructures fins que no es faci un estudi en profunditat. Eliminar humitats i protegir el seu entorn del cotxes. Conservació del coll de pedra i de la seva base.

Propietat: municipal

Classificació del sòl: urbà

Protecció existent: element inclòs en l'anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el 1998.

Altres / Observacions:

Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:


Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:


Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria



Plànol de situació



 Element a protegir