

Identificació de l'element

Denominació: QANATS DE LA FONT DE SA CANALETA

Clau: A-111

Codi: INC- F030

Grau de protecció: A2

Tipologia: captació d'aigua

Ús actual: en desús

Autoria: -

Estil o corrent: tipologia tradicional



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: Camí vell de Pollença

Coordenades UTM: X:492886 / Y:4397409

Altitud: 116 m

Entorn: urbà, a l'antic camí vell de Pollença, avui mutilat

Referència cadastral: 2873309DD9927D

Notes històriques

Aquesta xarxa de recollida d'aigua és de tradició constructiva musulmana, encara que les restes que es conserven avui dia són bàsicament de finals del segle XIX. En aquest cas es troben datades des d'almenys el segle XV.

Descripció de l'element

Descripció estructures: xarxa de captació d'aigua subterrània mitjançant uns pous i el seu drenatge per gravetat, a través d'unes galeries o qanats que permeten la circulació de l'aigua fins a la superfície. Aquest presenta dos portals de llinda amb brancals de marès, situats a un mur de pedra en sec. La galeria, que arranca del portal inferior, està coberta de volta rebaixada de marès, té 100 metres de longitud i disposa d'un pou de ventilació. Als 3 metres del començament hi ha una altra galeria lateral, d'uns 30 metres de longitud, que s'esbranca de la principal. Aquestes dues galeries tenen una canaleta, en el sòl, per on circulava l'aigua, i finalitzen en dos espais on es troben els pous, antics aljubs, posteriorment excavats, que presenten voltes apuntades de marès. A l'aljub on neix la galeria més llarga hi ha un arc de mig punt paredat i una escala de graons de marès que condueix a l'exterior.

Els pous on aboquen les aigües són anomenats pou de Ses Roquetes (el del final de la mina més curta) i el pou de sa Canaleta.

Cronologia: possiblement d'origen islàmic (segles X- XII, amb reformes posteriors)

Criteris de datació: documentals i estilístics

Classificació general: bé etnològic

Accessibilitat: a peu

Funcionalitat: es desús

Materials i tècniques de construcció: pedra en sec

Bibliografia

Ordinas i Marcé, G.: *Guia patrimonial del Raiguer*. Mancomunitat del Raiguer, 2007. P. 185.

Estat de conservació

Estat de conservació: dolent

Causes del deteriorament: abandonament, la porta s'ha perdut i està obert; l'altre portal ha estat tapiat; obres al seu costat

Defectes de conservació: pintades a l'interior, crui a l'entrada perquè el marge sembla que ha bufat, brutícia a l'interior i al seu voltant; construcció d'un edifici prop d'aquesta

Perills eventuais: esbucament del marge i de la porta d'entrada

Treballs realitzats: no es coneixen

Protecció de l'element

Grau de protecció: A2

Protecció proposada: conservació íntegra del conjunt

Usos permesos: conducció d'aigua

Elements destacats a preservar: les dues entrades a la mina

Intervencions preferents i admissibles: restauració del marge i de l'entrada a la mina; manteniment del seu interior, eliminant les pintades. Tancament de l'entrada mitjançant una reixa. Conservar l'entorn de marjada de les entrades.

Pel que fa a les galeries, mantenir un 80% de la superfície sense edificar i possibilitat d'obertura de llunetes per il·luminar aquestes galeries.

Propietat: municipal

Classificació del sòl: urbà

Protecció existent: element inclòs en l'anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el 1998.

Altres / Observacions:

Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència: s'estableix un perímetre de protecció de 5 metres a cada costat de les galeries.


Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element: en aquest perímetre de protecció només es podran dur a terme tasques de conservació i manteniment d'una zona verda.

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència: veure plànol adjunt

Galeria



Plànol de situació



 Element a protegir