

Identificació de l'element

Denominació: ANTIGUES PORTASSES DEL C/ DEL BARCO, 18 i 22

Clau: A-126

Codi: INC- F032

Grau de protecció: C

Tipologia: portassa

Ús actual: comercial

Autoria: -

Estil o corrent: tipologia tradicional



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: C/ del Barco, 18 i 22

Coordenades UTM: X: 492660 / Y: 4397039

Altitud: 118 m

Entorn: urbà

Referència cadastral: 2670105DD9927S0001BZ / 2670104DD9927S0001AZ

Notes històriques

Aquest edifici pertanyia a la vivenda de Ca'n Siquier i funcionava com a cotxeria de carruatges.

Descripció de l'element

Descripció estructures: conjunt de dues estructures, situades entre mitgeres, de planta baixa i coberta de terrat.

El frontis de l'edifici de l'esquerra consta d'un sòcol de pedra viva i arenat esgrafiada de línees horitzontals i verticals a mode de carreus de marès, culminat per una cornisa motllurada a sobre de la que hi ha una balustrada de marès entre pilars sobre el que hi ha un ornaments circulars. Té tres obertures, dues finestres rectangulars, una de les quals està tapiada, i una portassa d'arc carpanell de cinc punts.

L'edifici de la dreta presenta les mateixes característiques que l'anterior, amb la diferència que la façana és de carreus de pedra viva, i que no presenta cap finestra tapiada.

No s'ha pogut accedir a l'interior.

Cronologia: contemporània (segle XIX- XX)

Criteris de datació: estilístics

Classificació general: béns etnològics

Accessibilitat: a peu

Funcionalitat: cotxeria

Materials i tècniques de construcció: referit que no ens deixa apreciar el material del mur, carreus de marès i carreus de pedra viva

Bibliografia

Rayó Bennàssar, P.: *Itineraris urbans per la Ciutat d'Inca*. Ajuntament d'Inca, 1993. P. 108.

Estat de conservació

Estat de conservació: regular

Causes del deteriorament: humitat i abandonament

Defectes de conservació: humitat i fongs

Perills eventuals: reformes que puguin modificar la fisonomia de les façanes

Treballs realitzats: tapiat d'una de les finestres i conversió de les cotxeries en un restaurant o en altres locals comercials

Protecció de l'element

Grau de protecció: C

Protecció proposada: conservació de les façanes i de les balustrades de la zona superior

Usos permesos: els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d'Ordenació urbana (PGOU), d'acord a la seva qualificació

Elements destacats a preservar: -

Intervencions preferents i admissibles: manteniment de les dues façanes; neteja i eliminació de les humitats.

En el cas d'alçament de l'edifici, aquest haurà de mantenir l'estil tradicional i els eixos de simetria marcats a la planta baixa, així com els pilarets i les bolles, situades sobre aquestes, que es veuen sobre la façana.

Propietat: particular

Classificació del sòl: urbà

Protecció existent: element inclòs en l'anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el 1998.

Altres / Observacions:

Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:


Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria



Plànol de situació



 Element a protegir