

Identificació de l'element

Denominació: PARETS DE TANCAMENT DE LA PLAÇA DEL BESTIAR

Clau: -

Codi: INC- H007

Grau de protecció: A2

Tipologia: murs de pedra

Ús actual: murs

Autoria: -

Estil o corrent: -



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: Plaça del Bestiar

Coordenades UTM: X: 492633 / Y: 4397262

Altitud: 115 m

Entorn: urbà, situada prop de la Plaça Mallorca

Referència cadastral: -

Notes històriques

Plaça projectada el 1932 i inaugurada el 1935.

Descripció de l'element

Descripció estructures: murs de pedra en sec, d'uns 50 cm d'altura, aproximadament, que delimiten l'interior de la plaça. Aquests presenten unes formes semicirculars en els quatre cantons, creant un nou espai delimitat per un muret molt baix.

Els murs estan fets de lloses de pedra i una filada de tancament formada per carreus regulars de pedra.

A l'interior de la plaça es poden veure una sèrie d'elements que mereixen també protecció: és el cas del Pes Municipal (catalogat en una fitxa a part, amb el codi INC- F029), els abeuradors i el carregador.

Els abeuradors, situat en el centre de la plaça, presenta dos cossos, de forma rectangular, de dues piques amb unes mides i profunditat diferents. Els dos estan fets de lloses de pedra viva i el major presenta un referit blanc en el seu interior.

El carregador, situat a un dels extrems de la plaça, està format per una rampa, feta de material i situada enmig de dos murs fets de lloses de pedra viva.

Dins aquest espai hi ha dues fileres d'arbres que conformen l'espai.

Cronologia: contemporània (segle XX)

Criteris de datació: estilístics

Classificació general: bé d'interès paisatgístic i ambiental

Accessibilitat: a peu

Funcionalitat: murs de tancament

Materials i tècniques de construcció: lloses de pedra unides amb morter

Bibliografia

AAVV: *Inca, un segle de ciutat. 1900- 2000*. Inca, Ajuntament d'Inca, 2000. P. 66.

Estat de conservació

Estat de conservació: regular- bo

Causes del deteriorament: erosió, malifetes

Defectes de conservació: els abeuradors presenten alguna brutícia en el seu interior i el carregador té pintades en els seus murs.

Perills eventuais: desaparició dels elements

Treballs realitzats: -

Protecció de l'element

Grau de protecció: A2

Protecció proposada: conservació integral

Usos permesos: els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d'ordenació urbana (PGOU) d'acord a la seva qualificació.

Elements destacats a preservar:

Intervencions preferents i admissibles: manteniment i conservació dels elements descrits anteriorment a l'espai de la plaça. Neteja, conservació i manteniment dels murs, del carregador i dels abeuradors.

Propietat: municipal

Classificació del sòl: urbà

Protecció existent: -

Altres / Observacions: dins la plaça tenim el Pes Municipal, catalogat amb el codi INC-F029.

Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:


Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria



Plànol de situació



 Element a protegir