

Identificació de l'element

Denominació: SON BORDILS NOU

Clau: 21/25

Codi: INC- A019

Grau de protecció: A1

Tipologia: cova

Ús actual: en desús

Autoria: -

Estil o corrent: -



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: el jaciment es troba dins la finca de Son Bordils Nou, en la vessant d'un petit turó davall la capella de la possessió (Polígon 4. Parcel·la 160)

Coordenades UTM: X: 496516 / Y: 4392110

Altitud: 70 m

Entorn: rural. La cova es troba en la vessant d'un petit turó envoltat per terres de cultiu, a prop d'un torrent. La vegetació dominant a les rodalies són la mata i l'olivera

Referència cadastral: 07027A004001600000XT

Notes històriques

Descripció de l'element

Descripció estructures: cova artificial excavada en la roca, ubicada sota la capella de Son Bordils Nou. Es troba situada en un entorn ombrívol, dominat per espècies arbustives i oliveres, a pocs metres d'un petit torrent.

L'accés a la cova es fa a partir d'un portal arquitravat rectangular, de 1,23 m d'alçada per 0,59 m d'amplària, delimitat per dos brancals formats per varies lloses rectangulars de marès. A l'interior ens trobem una cambra principal de planta ovalada, d'un metre i mig d'altura i coberta de volta de mig punt igualment excavada en la roca. El sòl apareix cobert per terra i restes òssies d'animals, per la qual cosa no es pot determinar si originàriament presentava qualche tipus de paviment. A ambdós costats de la porta principal d'entrada a la cova es documenten dues obertures més, que donen accés a sengles cambres, de menors dimensions.

El portal del costat dret de la cambra principal presenta forma rectangular i idèntiques característiques tipològiques que l'anterior, encara que en aquest cas s'observen evidències de remodelacions posteriors a la construcció de la cova, concretades en el reforç dels brancals de la porta amb ciment mallorquí. A partir d'aquesta obertura s'accedeix a una cambra excavada en la roca, de planta ovalada i sostre amb volta de mig punt.

Per accedir a la tercera cambra que conforma l'estructura s'ha de travessar una obertura excavada a la paret de l'habitació principal, sense cap tipus de tractament ni forma definida. En aquest cas, l'espai té planta de forma irregular i presenta un petit forat natural de la paret de la façana de la cova, que actua com a finestra, aportant llum del sol a aquesta estada.

S'observen evidències de la reutilització de la cova al llarg del temps per a usos ramaders, a partir de la consolidació de part de les parets i de les portes amb ciment i morter.

No s'han documentat ni a l'interior ni a l'exterior de l'estructura restes materials (ceràmica, indústria lítica, ossos, etc.) que permetin fer una aproximació a la funcionalitat i la cronologia del jaciment, encara que les característiques tipològiques de l'estructura permetrien apuntar a que es tractaria d'una cova d'enterrament d'època del Bronze, encara que per poder confirmar aquesta hipòtesi seria necessària l'excavació arqueològica de l'estructura.

En general, l'assentament de Son Bordils Nou es troba en bon estat de conservació.

Cronologia: indeterminada. Hipòtesi: Edat del Bronze.

Criteris de datació: estructures

Classificació general: jaciment arqueològic

Accessibilitat: es pot accedir fins a les cases de Son Bordils Nou en vehicle ordinari, demanant permís als propietaris. Per arribar fins a la cova s'ha de caminar durant uns tres minuts.

Funcionalitat: hipòtesi: Cova d'enterrament (Per confirmar)

Materials i tècniques de construcció: -

Bibliografia

Estat de conservació

Estat de conservació: bona. Es conserven la pràctica totalitat dels elements estructurals del monument, però per a la seva classificació és necessària la excavació arqueològica

Causes del deteriorament: feines agrícoles auxiliars, ramat, reutilització, vegetació que pot provocar la desestabilització de l'estructura, l'ús com a refugi d'animals.

Defectes de conservació: -

Perills eventuais: erosió de la pendent, vegetació (desestabilització de les estructures), animals.

Treballs realitzats: -

Protecció de l'element

Grau de protecció: A1

Protecció proposada: conservació integral

Usos permesos: investigació i divulgació del patrimoni

Elements destacats a preservar: -

Intervencions preferents i admissibles: limitació d'usos agrícoles i ramaders, neteja de l'interior de la cova, neteja de la vegetació que creix a l'exterior, que pot provocar l'enderroc de la coberta. Excavació arqueològica

Propietat: particular

Classificació del sòl: rústic (SRG)

Protecció existent: jaciment inclòs a la Carta Arqueològica del municipi d'Inca.

Altres / Observacions: a la carta arqueològica del terme municipal d'Inca apareix amb el codi 21/25



Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:

Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria



Plànol de situació

