

Identificació de l'element

Denominació: SON VIVOT (CLAPER DES MOROS)

Clau: 21/08

Codi: INC- A024

Grau de protecció: A1 (BIC)

Tipologia: túmul esglaonat

Ús actual: en desús

Autoria: -

Estil o corrent: -



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: el jaciment s'ubica en el cim d'un turó, a 130 m d'altura, dintre dels terrenys de Son Vivot. Te connexió visual directa amb el jaciment del Puig d'Inca. (Polígon 7. Parcel·la 587).

Coordenades UTM: X: 497400 / Y: 4398350

Altitud: 130 m

Entorn: rural. El Claper des Moro es troba en una zona boscosa, dominada per l'ullastre, la mata i el pi

Referència cadastral: 07027A007005870000XW

Notes històriques

Descripció de l'element

Descripció estructures: el jaciment de Es Claper des Moro, ubicat en el cim d'un turó dintre de la finca de Son Vivot, està format per una única estructura, corresponent a un túmul esglaonat d'època talaiòtica reutilitzat com a claper i totalment cobert per la vegetació, la qual cosa dificulta la determinació del tipus de planta i de les seves característiques morfològiques.

Presenta planta de tendència ovalada i està format per dos nivells de murs conservats, a diferents altures, encara que sembla que originàriament n'hi havia més. El primer nivell, molt derruït, el formen pedres calcàries col·locades verticalment, retocades i amb unes dimensions mitjanes de 1m i una altura conservada de 1,2 m. Només es conserva la meitat sud d'aquest mur. La resta apareix completament enderrocada, com a conseqüència de l'acció de les arrels de la vegetació.

A una cota superior trobem evidències del segon llençol murari, en aquest cas format per pedres de menors dimensions, d'uns 0,60 m. En aquest nivell s'observen restes d'una obertura amb corredor, orientat cap al Sud, que possiblement donava accés a l'interior de l'estructura, avui en dia colmatat per petites pedres del claper. L'obertura, de forma rectangular, té una amplària de 1,2 m i una altura conservada de 1,70 m. El corredor, amb una longitud de 3,5 m i una amplària de 1,2 m, apareix delimitat a ambdós costats per una paret de pedra en sec, en un paredat semipoligonal format per pedres calcàries de forma irregular, disposades de cara i amb unes dimensions mitjanes de 0,50 m. No s'han pogut observar les característiques tipològiques del sòl d'aquest passadís d'entrada, encara que apareix en lleugera pendent.

Des del monument, ubicat a 130 m d'altura, es té ampli domini del territori circumdant i presenta connexió visual directa amb el jaciment del Puig d'Inca, per la qual cosa es pot apuntar que la funcionalitat del jaciment era la de control del territori.

Es fa necessària la neteja de les restes, ja que a les rodalies del túmul s'observen evidències de línies de pedres, que tal vegada corresponguin a estructures adossades al monument.

Cronologia: Prehistòria. Època talaiòtica. (900-500 A.C.)

Criteris de datació: estructures

Classificació general: jaciment arqueològic

Accessibilitat: a peu. Per accedir a l'assentament s'ha de seguir un petit caminó que surt del Camí Vell d'Alcúdia, dintre de la propietat de Son Vivot, i caminar a través d'una zona boscosa

durant aproximadament trenta minuts. El monument es troba cobert per la vegetació, per la qual cosa és difícil la seva localització.

Funcionalitat: control del territori

Materials i tècniques de construcció: pedres calcàries ciclòpies

Bibliografia

Aramburu, J. et alii: *Guía arqueológica de Mallorca*. Palma, La Foradada, 1998.

Macaró Pasarius, J.: "Notas de arqueología de Cataluña y Baleares. Inca, Mancor del Valle, Selva", a *Ampurias* 30. Pág. 316. Barcelona, 1968.

Estat de conservació

Estat de conservació: deficient. El monument tan sols és identificable en planta, ja que només resten alguns elements constructius aïllats.

Causes del deteriorament: reutilització com a claper. Erosió de la pendent. Vegetació que creix sobre el monument, que ha provocat la desestabilització i enderroc de part dels murs

Defectes de conservació: estructures

Perills eventuals: feines agrícoles auxiliars

Treballs realitzats: -

Protecció de l'element

Grau de protecció: A1

Protecció proposada: conservació integral

Usos permesos: investigació i divulgació del patrimoni

Elements destacats a preservar:-

Intervencions preferents i admissibles: neteja de la vegetació. Limitació d'usos agrícoles auxiliars. Consolidació dels murs del monument. Excavació arqueològica de les restes.

Propietat: particular

Classificació del sòl: rústic (ANEI)

Protecció existent: Declarat BIC en el BOE. Decret 2563/1966, amb data de 10-09-1966.

Altres / Observacions: a la carta arqueològica del terme municipal d'Inca apareix amb el codi 21/08


Zona de protecció de l'element


Àmbit d'influència:

Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria





Plànol de situació

