

**Identificació de l'element**

**Denominació:** POU DES RASQUELL

**Clau:** B-039

**Codi:** INC- F011

**Grau de protecció:** A2

**Tipologia:** pou

**Ús actual:** extracció d' aigua

**Autoria:** -

**Estil o corrent:** tipologia popular



**Identificació espacial**

**Municipi:** Inca

**Situació:** aïllat. A la cruïlla de camins que duen a Son Catlar i Son Gual (Polígon 7 parcel·la 435)

**Coordenades UTM:** X: 494992 / Y: 4396285

**Altitud:** 82 m

**Entorn:** rural

**Referència cadastral:** 07027A007004350000XP

**Notes històriques**

Segons Pere Rayó, el pou és probablement d'origen medieval i està documentat des del segle XVIII.

Durant la sequera de 1849- 1850 es va instal·lar una porta de fusta per gestionar millor l'ús de l'aigua.

Aquest pou també apareix al Mapa General de Mallorca de Josep Mascaró Passarius.

### Descripció de l'element

**Descripció estructures:** estructura aïllada, ubicada a la cruïlla de camins que duen a Son Catlar i a Son Gual. Es troba a la mateixa carretera. Tipològicament, es tracta de un pou amb cintell de planta circular, clot paredat, pilars i travessera. La funcionalitat del monument, encara en ús avui en dia, és la captació d'aigües subterrànies per elevació manual humana, per al consum domèstic.

El cintell del pou presenta planta circular, de 1,80 m de diàmetre, 0,45 m d'altura. El mur del cintell, amb un gruix de 0,38 m, està realitzat emprant la tècnica de pedra en verd, en un paredat de mamposteria format per pedres calcàries d'aspecte irregular sense tractar, travades amb morter de ciment, calç i arena groga. En el pla superior, el cintell està revestit de ciment, calç i grava. A la zona d'accés al pou, allà on es treia l'aigua, presenta una llosa de pedra calcària rectangular, treballada, de 0,69 m d'alçada i 0,39 m d'amplària.

El clot és també circular, amb un diàmetre de 1,30 m, i està realitzat emprant la mateixa tècnica constructiva i materials que en el cintell, encara que la proporció de morter és menor. No s'ha pogut determinar la profunditat del clot, degut a que es troba ple d'aigua, encara que a l'inventari dels pous comuns de Mallorca marca una profunditat de 6'50 metres. Apareix tapat amb una reixa de ferro, per evitar les caigudes.

Sobre el pla superior del cintell neixen dos pilars de planta rectangular i alçat prismàtic, de 1,67 m d'altura, formats per blocs de marès rectangulars, travats amb morter de ciment mallorquí, calç i graves. En la part superior d'ambdós pilars s'insereix el travesser, on es penjava la corriola, que està fet amb un tronc d'olivera.

El Pou des Rasquell es troba en bon estat de conservació, ja que es presenten tots els seus elements estructurals, sense evidències de degradació, exceptuant un petit enderroc del cintell.

**Cronologia:** època Moderna- Contemporània (s. XVII- XX)

**Criteris de datació:** estructura

**Classificació general:** bé etnològic

**Accessibilitat:** vehicle ordinari

**Funcionalitat:** extracció d'aigües

**Materials i tècniques de construcció:** blocs de marès als pilars de l'estructura, travats amb morter de ciment mallorquí. A l'interior, pedra calcària. En tècnica de pedra en verd

### Bibliografia

Mascaró Pasasius, J.: *Mapa General de Mallorca*. Palma, 1958.

Ordinas Mercé, G.: *Els Pous comuns del Raiguer*. Inca. Palma, Consell de Mallorca, 2000. Nº 3.

Pieras Salom, G.: El problema de l'aigua a Inca en el període 1848- 1850, a *I Jornades d'Estudis Locals*. Ajuntament d'Inca, Inca, 1994.

Rayó, P.: *Inca descoberta. Una finestra oberta a la geografia, la història i l'art*. Inca, Ajuntament d'Inca, 1995.

### Estat de conservació

**Estat de conservació:** bona. Es conserven íntegres tots els elements estructurals de l'element.

**Causes del deteriorament:** vegetació que creix devora el cintell del pou, zona d'abocament de fems al costat de l'estructura, pas de vehicles, visites.

**Defectes de conservació:** part del cintell està enderrocat

**Perills eventuais:** circulació de vehicles, abocament de fems i visites

**Treballs realitzats:** s'ha cimentat la part superior del coll i, a més, s'ha instal·lat una comporta de ferro.

### Protecció de l'element

**Grau de protecció:** A2

**Protecció proposada:** conservació íntegra

**Usos permesos:** magatzematge i extracció d'aigua

**Elements destacats a preservar:** el coll, amb la peça de pedra viva, i el travesser de fusta

**Intervencions preferents i admissibles:** manteniment i conservació del pou; tasques de neteja de la vegetació que creix a les rodalies del cintell. Possibilitats de senyalització amb panell

interpretatiu, donada la situació del monument. Possibilitat de creació d'un espai verd al voltant del pou.

**Propietat:** pública

**Classificació del sòl:** rústic (SRG)

**Protecció existent:** element inclòs en l'anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el 1998.

**Altres / Observacions:**

### Zona de protecció de l'element

**Àmbit d'influència:**

**Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:**

**Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:**

### Galeria



Plànol de situació

