

Identificació de l'element

Denominació: RELLOTGES DE SOL DE SON BORDILS

Clau: -

Codi: INC- F037

Grau de protecció: A2

Tipologia: rellotge de sol

Ús actual: en desús

Autoria: -

Estil o corrent: -



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: Carretera Inca – Sineu. Polígon 4, Parcel·la 37.

Coordenades UTM: X: 495876/ Y: 4392970 // X: 495882 / Y: 4392978

Altitud: 90 m

Entorn: rústic

Referència cadastral: 07027A00400037

Notes històriques

Propietat de Joan Baptista Bordils, donzell de Mallorca, durant les segles XVII- XVIII. La família Bordils conservà els terrenys fins al 1808, any en que va morir sense descendència Joan

Baptista de Bordils i Tamarit, i gran part del seu patrimoni, incloent la possessió, passà a la Confraria de Sant Pere i Sant Bernat. L'any 1818 era propietat de Martí Boneo i, a finals del segle XIX pertanyia a Manuel Villalonga i Pérez, ciutadà. En aquest moment era una de les propietats de major producció vinícola del terme municipal d'Inca. Dins aquest terreny es va construir a l'any 1879 l'estació de ferrocarril. A l'any 1935 es projectà un aeròdrom per fer-lo servir com a lloc d'entrenament militar.

Descripció de l'element

Descripció estructures: conjunt de dos rellotges de sol, en estat molt deficient, un situat a la façana principal i l'altre dins la clastra, a la façana del celler. Els dos rellotges formaven un conjunt, ja que un donava l'hora pel matí i l'altra per l'horabaixa.

Els dos encara presenten la vareta metàl·lica i encara es poden percebre les línies, incises sobre el referit de les parets.

Cronologia: moderna (finals del s- XVII, amb una important reforma al segle XIX)

Criteris de datació: fonts bibliogràfiques

Classificació general: element etnològic

Accessibilitat: a peu, dins una propietat particular

Funcionalitat: servei

Materials i tècniques de construcció: referit i vareta metàl·lica; els rellotges es troben incisos sobre el referit. Antigament estaven pintats sobre aquest.

Bibliografia

AAVV: *Gran Enciclopèdia de Mallorca*. Palma, Promomallorca, 1991.

Berard i Solà, J.: *Viaje a las villas de Mallorca 1789*. Lluís Ripoll, 1983

Estat de conservació

Estat de conservació: molt deficient

Causes del deteriorament: erosió, abandonament

Defectes de conservació: els rellotges han perdut la policromia

Perills eventuais: desaparició total dels rellotges

Treballs realitzats: no es coneixen

Protecció de l'element

Grau de protecció: A2

Protecció proposada: conservació íntegra

Usos permesos: investigació i divulgació del patrimoni

Elements destacats a preservar: -

Intervencions preferents i admissibles: tasques de manteniment i conservació dels dos rellotges

Propietat: particular

Classificació del sòl: rústic (SRG)

Protecció existent: -

Altres / Observacions: la possessió està catalogada amb el codi INC-D091.

Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:

Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria



Plànol de situació

