

Identificació de l'element

Denominació: SÍNIA

Clau: -

Codi: INC-F058

Grau de protecció: A2

Tipologia: sínia

Ús actual: en desús

Autoria: -

Estil o corrent: tipologia popular



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: Bennàssar (Polígon 8 parcel·la 294)

Coordenades UTM: X: 493412 / Y: 4396861

Altitud: 99 m

Entorn: rural, situada prop del camí vell d'Alcúdia

Referència cadastral: 07027A008002940000XK

Notes històriques

Descripció de l'element

Descripció estructures: sínia situada prop del camí vell d'Alcúdia, que en l'actualitat només conserva un gran cintell d'1,50 aproximadament, amb dues columnes; la resta d'elements han desaparegut. El conjunt està fet de pedra en tècnica de paredat en verd.

Tot el seu voltant es troba pla de vegetació.

Cronologia: contemporània (segles XIX- XX)

Criteris de datació: estructures

Classificació general: bé etnològic

Accessibilitat: a peu, amb vehicle ordinari

Funcionalitat: extracció d'aigua

Materials i tècniques de construcció: pedra, terra en tècnica de paredat en verd

Bibliografia

Estat de conservació

Estat de conservació: regular

Causes del deteriorament: abandonament, erosió

Defectes de conservació: estructures i revestiment

Perills eventuais: esbucament de les estructures

Treballs realitzats: no es coneixen

Protecció de l'element

Grau de protecció: A2

Protecció proposada: conservació íntegra

Usos permesos: agrícola- ramader

Elements destacats a preservar: -

Intervencions preferents i admissibles: tasques de manteniment, conservació, consolidació i neteja de la s'ínia. Eliminació de la vegetació que hi ha al seu voltant. Manteniment del seu caràcter aïllat.

Propietat: particular

Classificació del sòl: rústic (AT Creixement)

Protecció existent: -

Altres / Observacions:

Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:

Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria





Plànol de situació

