

**Identificació de l'element**

**Denominació:** CAMÍ VELL D'ALCÚDIA

**Clau:** -

**Codi:** INC- I010

**Grau de protecció:** A2

**Tipologia:** camí

**Ús actual:** pas de vehicles i vianants

**Autoria:** -

**Estil o corrent:** tipologia popular



**Identificació espacial**

**Municipi:** Inca

**Situació:** Polígon 8, parcel·la 9001

**Coordenades UTM:** X: 492944 / Y: 4396442 a X: 498058 / Y: 4400174

**Altitud:** 62 a 109 m

**Entorn:** rústic

**Referència cadastral:** 07027A008090010000XD

**Notes històriques**

### Descripció de l'element

**Descripció estructures:** camí delimitat per un conjunt de murs de pedra en sec, situats a cada costat del camí, que tanquen les finques. Aquests tenen aproximadament entre un metre i 1'50 metres d'altura.

L'amplada d'aquests pot variar, però es tots ells presenten dues cares de pedra en sec i un interior de rebleny, o petites pedres, que uneixen les pedres més grosses.

**Cronologia:** moderna- contemporània (segles XVII- XX )

**Criteris de datació:** és difícil precisar la cronologia, ja que els murs de pedra en sec estan fets amb una tècnica tradicional que pràcticament no ha variat al llarg dels segles

**Classificació general:** xarxa viària

**Accessibilitat:** a peu, vehicle ordinari

**Funcionalitat:** pas de vehicles i vianants

**Materials i tècniques de construcció:** pedra en sec

### Bibliografia

### Estat de conservació

**Estat de conservació:** bo; pràcticament tots els murs tenen un bon estat de conservació

**Causes del deteriorament:** erosió, abandonament

**Defectes de conservació:** la coberta del pou presenta diversos crulls.

**Perills eventuais:** desaparició dels marges o esbucament del coll del pou

**Treballs realitzats:** no es coneixen

### Protecció de l'element

**Grau de protecció:** A2

**Protecció proposada:** conservació íntegra

**Usos permesos:** els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d'Ordenació urbana (PGOU), d'acord a la seva qualificació

**Elements destacats a preservar:** -

**Intervencions preferents i admissibles:** tasques de manteniment i conservació dels marges; reparació, seguint les tècniques tradicionals, dels marges i murs que estan malmesos i vigilar els altres. En cas de substitució de trams de mur, o de creació de nous, aquests han de mantenir la morfologia, els materials i les tècniques constructives usades en els preexistents.

**Propietat:** pública

**Classificació del sòl:** rústic (AT Creixement, AT Harmonització, SRG i AANP)

**Protecció existent:** -

**Altres / Observacions:** -

### Zona de protecció de l'element

**Àmbit d'influència:**

**Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:**

**Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:**

### Galeria





Plànol de situació

