

Identificació de l'element

Denominació: CREU DE N'OSONES

Clau: A-133

Codi: INC- B007

Grau de protecció: A1 (BIC)

Tipologia: creu de terme

Ús actual: sense ús

Autoria: -

Estil o corrent: tipologia tradicional



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: cantonada dels c/ de Sencelles i c/ dels Ferrers, al camí del cementiri

Coordenades UTM: X: 492278 / Y: 4396068

Altitud: 117 m

Entorn: urbà

Referència cadastral: -

Notes històriques

La creu, antigament, tenia el creuer de pedra.

A partir de 1819, la majoria de les creus de terme del municipi, que havien desaparegut o es trobaven en molt mal estat, varen ser substituïdes per altres de ferro. Aquesta fou pagada per D. Pedro Juan Ferrer, Pbre.

Descripció de l'element

Descripció estructures: creu de base octogonal de forma trapezoïdal, sobre la que s'aixeca el fust amb dos cossos clarament diferenciats: un més curt de base rodona motllurat a la seva part superior, i l'altre, el fust pròpiament dit, de secció circular. El fust està rematat per una creu de ferro forjat sobre una bolla del mateix material. La creu té, al seu encreuament de braços, una peça romboïdal i flames, que surten de la seva base.

Cronologia: contemporània (segona meitat s. XIX)

Criteris de datació: fonts bibliogràfiques

Classificació general: escultura monumental religiosa

Accessibilitat: a peu

Funcionalitat: actualment ha perdut tota la seva funcionalitat original. Abans era l'indicador de l'inici del poble d'Inca des de la carretera de Sencelles.

Materials i tècniques de construcció: pedra i ferro; pedra de marès a la base i el fust i ferro forjat al capitell i la creu.

Bibliografia

Ferrà, B.: *Techos artísticos en la isla de Mallorca. Cruces de piedra*. Palma, Editorial Mallorquina de Francisco Pons, 1959.

Ferrà, B.: Cruces de piedra, a *Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana*, núm. 1. Palma, BSAL, 1885 (núm. 21), p. 5.

Villalonga, P.; Martínez, B.: *Estudi per a la conservació de les creus de terme de les Balears. Informe*. Consell de Mallorca. Núm. 66.

Estat de conservació

Estat de conservació: regular

Causas del deteriorament: humitat

Defectes de conservació: deteriorament de la pedra i del ferro

Perills eventuais: humitat

Treballs realitzats: canvi del creuer de pedra per un de ferro forjat.

Protecció de l'element

Grau de protecció: A1 (BIC)

Protecció proposada: conservació íntegra de la creu

Usos permesos: religiosa; investigació i divulgació del patrimoni

Elements destacats a preservar: -

Intervencions preferents i admissibles: tasques de manteniment i conservació; neteja de les taques d'humitat que s'estenen per tota la creu.

Propietat: municipal

Classificació del sòl: urbà

Protecció existent: element inclòs en l'anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el 1998. Declarada Bé d'Interès Cultural, amb categoria de Monument, pel Decret 571/1963 de 14 de Març.

Altres / Observacions:

Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència: s'estableix un àmbit de protecció de 10 metres de radi al voltant de la creu


Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element: tasques de manteniment i conservació d'aquest espai

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència: veure plànol adjunt

Galeria



Plànol de situació



 Element a protegir