

**Identificació de l'element**

**Denominació:** ESTELES AMB CREU

**Clau:** -

**Codi:** INC- B014

**Grau de protecció:** A2

**Tipologia:** esteles funeràries

**Ús actual:** funerària

**Autoria:** -

**Estil o corrent:** -



**Identificació espacial**

**Municipi:** Inca

**Situació:** C/ dels Ferrers

**Coordenades UTM:** X: 492338 / Y: 4396103

**Altitud:** 117 m

**Entorn:** urbà

**Referència cadastral:** 2460001DD9926S0001UR

**Notes històriques**

L'actual cementeri va ser creat per ordre del governador l'any 1820. Durant els primers quaranta anys, aquest era molt petit i estava bastant abandonat. El 1860 es va decidir arreglar

el recinte, però aquest any només es va fer un pou d'aigua i l'obra general va començar el gener de 1861. L'agrimensor Llorenç Rovira va formar part del projecte. Els xiprers foren plantats el mateix any i el dia 17 de maig de 1863 va ser beneït el Sant Crist que es venera en el cementeri.

### Descripció de l'element

**Descripció estructures:** esteles funeràries que es troben disseminades en el corredors més antics del cementeri. Aquestes, fonamentalment segueixen dos tipus, i es diferencien en el remat: unes presenten, a mode de capitell, una creu de ferro forjat molt senzill i les altres estan rematades en forma d'arc de mig punt i una creu de pedra a la zona superior. Les diferències també es poden veure a la base i el fust.

Moltes de les creus de pedra tenen una incisió que representa un crismó, així com una successió de diferents escuts heràldics que alternen tant en les esteles amb remat de creu de ferro, com en les de pedra.

**Cronologia:** contemporània (finals del segle XIX- principis XX)

**Criteris de datació:** estilístics

**Classificació general:** escultura monumental religiosa

**Accessibilitat:** a peu

**Funcionalitat:** escultura funerària

**Materials i tècniques de construcció:** ferro, pedra viva i marès; ferro forjat i paredat en verd

### Bibliografia

Pieras Saloms, G.: *Rehabilitació de l'oratori del cementeri d'Inca. Conservam el nostre patrimoni*. Ajuntament d'Inca. 2006. Fulletó.

### Estat de conservació

**Estat de conservació:** regular

**Causes del deteriorament:** erosió, abandonament

**Defectes de conservació:** algunes de les esteles presenten un evident estat d'abandonament, així com problemes derivats de la humitat i dels materials amb què estan realitzades.

**Perills eventuais:** destrucció per falta de manteniment

**Treballs realitzats:** en algunes es poden veure que s'han realitzat algunes tasques de restauració

### Protecció de l'element

**Grau de protecció:** A2

**Protecció proposada:** conservació íntegra

**Usos permesos:** els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d'ordenació urbana (PGOU) d'acord a la seva qualificació.

**Elements destacats a preservar:** els escuts o altres elements de tipus decoratiu que podem trobar a les esteles.

**Intervencions preferents i admissibles:** tasques de manteniment, conservació i neteja de les esteles; consolidació i reparació de les esteles que es troben amb pitjors condicions.

**Propietat:** particular

**Classificació del sòl:** urbà

**Protecció existent:** element inclòs en l'anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el 1998.

**Altres / Observacions:** aquestes esteles es troben dins un element catalogat, el cementeri, amb el codi INC- C010.

### Zona de protecció de l'element

**Àmbit d'influència:**

**Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:**

**Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:**

Galeria







