

**Identificació de l'element**

**Denominació:** ESCUTS DE L'EXTERIOR DE L'AJUNTAMENT

**Clau:** -

**Codi:** INC- B031

**Grau de protecció:** A1

**Tipologia:** escuts municipals

**Ús actual:** decoratiu

**Autoria:** -

**Estil o corrent:** tipologia tradicional



**Identificació espacial**

**Municipi:** Inca

**Situació:** C/ Plaça d'Espanya, 1

**Coordenades UTM:** X: 492370 / Y: 4397022

**Altitud:** 131 m

**Entorn:** urbà

**Referència cadastral:** 2470102DD9927S0004SQ

### Notes històriques

Es coneixen dades de l'existència de l'edifici a 1725, situat a l'antiga plaça de la Quartera, coneguda des de l'any 1493. L'any 1862 va ser anomenada "Plaza Mayor" i al 1931 "Plaza de la República".

Antiga casa senyorial mallorquina completament transformada. El 1890, l'edifici va ser reformar per Bartomeu Ferrà Perelló (1843- 1924) i l'any 1923, l'arquitecte Josep Alomar Bosch (1877- 1952) projectà el balcó. Una darrera reforma anà a càrrec de l'arquitecte Rafel Vidal Roca i el mestre d'obres Antoni Pujadas Alomar, al 1986, moment en que se li donà l'aspecte actual i se l'adaptà a les necessitats municipals. En aquest moment s'afegí la quarta planta i es va obrir el portal de l'esquerra.

### Descripció de l'element

**Descripció estructures:** escuts situats a la part exterior de l'Ajuntament. El primer de l'esquerra es troba sobre una de les portes d'entrada a la Casa Consistorial, de petites dimensions i quadrangular; iconogràficament representa l'escut de la vila d'Inca, envoltat per motius vegetals. El de la dreta es troba sobre el balcó, de majors dimensions que l'anterior; aquest també representa l'escut d'Inca i es troba coronat per una copinya.

**Cronologia:** moderna- contemporània (segles XIX- XX)

**Criteris de datació:** estilístics

**Classificació general:** escultura monumental heràldica

**Accessibilitat:** a peu

**Funcionalitat:** serveis

**Materials i tècniques de construcció:** marès i pedra viva cisellada i esculpida

### Bibliografia

Pieras Salom, G.: *Inca 1872: carrers, finques, habitants i oficis*. Inca, Ajuntament, 1995. P. 22.

Rayó Bennàssar, P.: *Itineraris urbans per la Ciutat d'Inca*. Ajuntament d'Inca, 1993. P. 16- 17.

### Estat de conservació

**Estat de conservació:** bo

**Causes del deteriorament:** -

**Defectes de conservació:** -

**Perills eventuais:** possibles reformes a la façana de l'Ajuntament, que posin en perill els escuts

**Treballs realitzats:** diferents reformes dutes a terme entre 1890 i 1986 per a adaptar l'edifici a Casa Consistorial.

### Protecció de l'element

**Grau de protecció:** A1

**Protecció proposada:** conservació íntegra

**Usos permesos:** investigació i divulgació del patrimoni

**Elements destacats a preservar:** els dos escuts

**Intervencions preferents i admissibles:** tasques de manteniment i conservació dels escuts

**Propietat:** municipal

**Classificació del sòl:** urbà

**Protecció existent:** -

**Altres / Observacions:** aquests escuts es troben a la façana de l'ajuntament, catalogat també en el present catàleg i identificat amb el codi INC- D001.

A més, es pot relacionar amb les fitxes INC- B032, referent a l'escut que es veu a la clau de volta de l'interior, i a la INC- B033 (l'escut del piló).

### Zona de protecció de l'element

**Àmbit d'influència:**


**Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:**

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria



Plànol de situació



 Element a protegir