

Identificació de l'element

Denominació: CELLER DE SON BORDILS

Clau: A-076

Codi: INC- D025

Grau de protecció: B

Tipologia: casa de poble

Ús actual: habitatges

Autoria: -

Estil o corrent: arquitectura tradicional



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: Plaça de l'Àngel, 6- 8

Coordenades UTM: X: 492387 / Y: 4396857

Altitud: 124 m

Entorn: urbà

Referència cadastral: 2368603DD9926N0001TL / 2368603DD9926N0002YB / 2368603DD9926N0003UZ

Notes històriques

El celler, o antiga posada de Son Bordils, és un edifici del que no tenim dades concretes de la seva construcció. Té semblança amb el convent de les Franciscanes, encara que és anterior a aquest, i se sap que els dos edificis eren del mateix propietari.

Al padró de 1872 consta que en aquesta casa hi havia un celler i una vivenda habitada. És important perquè és un dels pocs restes que ens queden del moment.

Descripció de l'element

Descripció estructures: edifici situat entre mitgeres, de planta baixa i dos pisos. A la planta baixa hi ha tres portals de llinda, de gran alçada, amb brancals i dovelles a manera d'arc pla. Sobre aquests, i seguint un eix de simetria, hi ha tres portals de balcó, amb volada de pedra de Porreres sobre dues mènsules i baranes de ferro. Finalment, a la segona planta hi ha tres finestres balconeres. Totes les finestres de la primera i segona planta tenen emmarcament de pedra de Porreres, amb una llinda amb dovelles en forma d'arc pla. La volada, sobre permòdols, aguanta la coberta, de teula àrab a dues vessants.

La façana està feta de carreus de pedra viva, amb dues franges de pedra de Porreres en els extrems de la façana, i dues cornises motllurades que separen els diferents pisos.

No s'ha pogut accedir a l'interior dels pisos superiors.

Cronologia: contemporània (segle XIX)

Criteris de datació: estilístics

Classificació general: arquitectura civil

Accessibilitat: a peu

Funcionalitat: habitatges i serveis culturals

Materials i tècniques de construcció: pedra viva, pedra de Porreres, ferro, teula àrab; carreus de pedra viva

Bibliografia

Rayó Bennàssar, P.: *Itineraris urbans per la Ciutat d'Inca*. Ajuntament d'Inca, 1993. P. 132.

Estat de conservació

Estat de conservació: bo

Causes del deteriorament: erosió, contaminació

Defectes de conservació: -

Perills eventuais: reformes actuals

Treballs realitzats: no es coneixen

Protecció de l'element

Grau de protecció: B

Protecció proposada: conservació estructural del conjunt

Usos permesos: els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d'Ordenació urbana (PGOU), d'acord a la seva qualificació

Elements destacats a preservar: -

Intervencions preferents i admissibles: manteniment i conservació de la façana, coberta i de l'estructura de l'edifici.

Es proposa eliminar el cablejat existent quan s'executi el soterrament dels serveis, així com les caixes auxiliars.

A l'interior, tant de la planta baixa com dels pisos superiors, es podran dur a terme obres de reforma però, abans de concedir la llicència, serà necessari un informe previ, per part d'un tècnic de patrimoni, que avaluï que no hi ha restes de valor, o que es concreti quins elements s'han de conservar. El projecte que s'autoritzi haurà de recollir les directius d'aquest informe.

Propietat: particular

Classificació del sòl: urbà

Protecció existent: element inclòs en l'anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el 1998.

Altres / Observacions:

Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:


Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria



Plànol de situació



 Element a protegir