

**Identificació de l'element**

**Denominació:** PES MUNICIPAL

**Clau:** A-078

**Codi:** INC-F029

**Grau de protecció:** A2

**Tipologia:** element d'ús civil

**Ús actual:** en desús

**Autoria:** Josep Oleza Frates

**Estil o corrent:** -



**Identificació espacial**

**Municipi:** Inca

**Situació:** Plaça del Bestiar

**Coordenades UTM:** X: 492515 / Y: 4397051

**Altitud:** 127 m

**Entorn:** urbà

**Referència cadastral:** -

**Notes històriques**

Fou projectat al l'any 1935 per l'arquitecte Josep de Oleza Frates.

### Descripció de l'element

**Descripció estructures:** construcció situada enmig de la plaça que presenta dos cossos de planta rectangular amb cobertes de teula amb anguila a tres vessants: el primer, més baix i actualment enreixat, el forma una porxada; el segon està format per un habitacle i una terrassa al darrera coberta per una porxada. Les dues porxades presenten dues columnes redones de pedra viva que sostenen el forjat de bigues de fusta. Porta adintellada al frontis i dues finestres als capcers.

**Cronologia:** contemporània (1935)

**Criteris de datació:** fonts bibliogràfiques

**Classificació general:** bé etnològic

**Accessibilitat:** amb vehicle ordinari, a peu

**Funcionalitat:** actualment en desús

**Materials i tècniques de construcció:** paraments amb sòcol de capserrat de pedra viva. La resta pintat de blanc.

### Bibliografia

Rayó, P.: *Itineraris urbans per la Ciutat d'Inca*. Ajuntament d'Inca, 1993.

### Estat de conservació

**Estat de conservació:** dolent

**Causes del deteriorament:** falta de neteja i manteniment

**Defectes de conservació:** ondulacions i vegetació a la coberta, taques d'humitats, descrostats als referits, "graffitis", excrements d'aucells...

**Perills eventuais:** caigudes de teules

**Treballs realitzats:** l'element ha estat restaurat recentment, mentre es realitzava la revisió del catàleg.

### Protecció de l'element

**Grau de protecció:** A2

**Protecció proposada:** conservació íntegra de l'edifici

**Usos permesos:** els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d'Ordenació urbana (PGOU), d'acord a la seva qualificació

**Elements destacats a preservar:** les quatre columnes de pedra viva

**Intervencions preferents i admissibles:** tasques de manteniment i conservació del conjunt; preservació de les columnes de pedra viva.

**Propietat:** municipal

**Classificació del sòl:** urbà

**Protecció existent:** element inclòs en l'anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el 1998.

**Altres / Observacions:** aquest edifici es troba dins una plaça que també ha estat catalogada, amb categoria de Bé d'interès paisatgístic i ambiental, amb el codi INC- H007.

### Zona de protecció de l'element

**Àmbit d'influència:**


**Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:**


**Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:**

Galeria



Plànol de situació



 Element a protegir