

Identificació de l'element

Denominació: RELLOTGES DE SOL DE SANT DOMINGO

Clau: -

Codi: INC- F045

Grau de protecció: A1

Tipologia: rellotge

Ús actual: sense ús

Autoria: -

Estil o corrent: -



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: Plaça de Santo Domingo, 1

Coordenades UTM: X:492131 / Y: 4397021

Altitud: 127 m

Entorn: urbà

Referència cadastral: 2170113DD9927S0001DZ

Notes històriques

Convent que fou el quart i últim de l'Ordre dels Dominics que es va fundar a l'illa l'any 1604, essent el primer vicari electe el P. Fra. Antoni Torrens. Aquest comprà una teulera a Guillem Seguí per erigir el nou convent o monestir.

Per la documentació arxivística es sap que el 3 de maig de 1612 s'acabà la capella de Ntra. Sra. Del Roser i el 12 de juny del mateix any la del nom de Jesús, però el 3 de juny de 1664 es posà la primera pedra d'una altra església (l'actual), més sumptuosa, que es va beneir el 4 d'agost de 1689.

El claustre i el monestir es construïren més tard que la pròpia església, ja que es començaren a finals de 1730 i sembla que no es va acabar fins l'any 1800. El convent es va edificar al voltant del claustre. Aquest era pràcticament quadrat, molt semblant al de la vila de Pollença, de gran austeritat i simplicitat, i amb una cisterna en el centre.

Els Dominics van romandre a Inca fins a l'exclaustració de 1835, quan en el convent hi quedaven set frares. En aquests moments, el convent passà a ser propietat de l'Ajuntament, per compra, i sembla que, segons Mn. Pere Joan Llabrés, el mateix ajuntament finalitzà les obres.

L'església fou convertida en parròquia l'any 1962 i es realitzaren una sèrie d'obres, com la reforma del presbiteri, consagrant un nou altar l'any 1966, i en l'edificació d'un campanar el 1969, després d'esbucar l'antiga espadanya, que sobresortia per damunt la façana principal. La darrera restauració, consistent en una neteja general i una nova il·luminació, es va dur a terme l'any 1993.

Descripció de l'element

Descripció estructures: conjunt de dos rellotges de sol que trobam en les parets del claustre de Santo Domingo, dels quals un donava l'hora pel matí i l'altra per l'horabaixa, d'estructura molt senzilla amb els quadrants clarament delimitats amb una línia negra molt gruixuda; trobam un sense vareta metàl·lica i l'altra que encara la conserva. Una altra característica que els diferencia és el remat, un a manera de creu i l'altra també amb creu però recolzat per un dibuix d'imitació clàssica.

Dins la base de la mateixa paret del claustre que serveix d'estructura, ens trobam amb la data de 1884. Els dos han estat restaurats, com ens indiquen les dates: un el 25/6/73 i l'altre el 16/5/73.

Cronologia: contemporània (segles XIX- XX)

Criteris de datació: estilístics

Classificació general: element etnològic

Accessibilitat: a peu

Funcionalitat: serveis

Materials i tècniques de construcció: marès i pintura; dibuixats sobre marès

Bibliografia

AAVV: *Plan Nacional de información sobre el Patrimonio Arquitectónico. Ficha de elemento singular del catálogo de Claustros*. Núm. 22.

Escanelles, M.: *Arquitectura religiosa a Inca i als seus voltants*. Ajuntament d'Inca, 1991

Fiol, P.: *Història del Convent de Sant Domingo d'Inca*. Inca, 1982

Llabrés, P.J.: *Sant Domingo d'Inca: el Convent. L'Església. La Parròquia*. Ajuntament d'Inca, 1993.

Pieras, G.: *Breu Història d'Inca*. Ajuntament d'Inca, 1986

Pieras, G.: *Informe del Claustre de Sant Domingo. Importància històrica, artística i cultural*. Ajuntament d'Inca, 1993.

Rayó, P.: *Itineraris urbans per la Ciutat d'Inca*. Ajuntament d'Inca, 1993

Estat de conservació

Estat de conservació: bo

Causes del deteriorament: -

Defectes de conservació: -

Perills eventuais: erosió per pas del temps

Treballs realitzats: al 1993 es realitzaren obres de neteja i restauració de l'església i claustre, afectant aquestes a un nou frontis, plaça amb torre lateral, obertures rectangulars i a la doble arcada d'accés. Restauració dels dos rellotges el 1973.

Protecció de l'element

Grau de protecció: A1 (el claustre és BIC)

Protecció proposada: conservació íntegra

Usos permesos: investigació i divulgació del patrimoni

Elements destacats a preservar: -

Intervencions preferents i admissibles: manteniment i conservació dels rellotges de sol

Propietat: municipal

Classificació del sòl: urbà

Protecció existent: el claustre va ser declarat Bé d'Interès Cultural, amb categoria de Monument, amb data 09/06/1994.

Codi del registre de Patrimoni Històric 51-0008668-00000

Altres / Observacions: el convent es troba catalogat amb el codi INC- C005.

Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:


Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria



Plànol de situació



 Element a protegir