

Identificació de l'element

Denominació: PORTASSA

Clau: -

Codi: INC- F048

Grau de protecció: C

Tipologia: portassa

Ús actual: sense ús

Autoria: -

Estil o corrent: tipologia popular



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: C/ de na Ferrilla, 22

Coordenades UTM: X: 492498 / Y: 4396927

Altitud: 125 m

Entorn: urbà, prop de la plaça Verge de Lluc

Referència cadastral: 2569223DD9926N0001SL

Notes històriques

Descripció de l'element

Descripció estructures: edifici de planta rectangular, d'una sola altura, destinat a portassa o magatzem, amb coberta de teula àrab. La façana presenta una única obertura: un portal d'arc rebaixat, amb dovelles o brancals de pedra; la pedra inferior està tallada formant els típics escopidors. La façana està feta de paredat en verd, amb un referit de terra sobre aquest que ha caigut en moltes parts de la façana. A més, a la dreta del portal podem veure un portal tapiat, amb quatre blocs de pedra, un sobre l'altre. El ràfec està format per una filera de teules invertides i canal de giny, en mal estat.

Cronologia: contemporània (segles XIX- XX)

Criteris de datació: estilístics

Classificació general: bé etnològic

Accessibilitat: a peu

Funcionalitat: portassa

Materials i tècniques de construcció: pedra, terra i teula àrab; la tècnica en que estan fets els murs és el de paredat en verd, amb un referit de terra sobre aquest.

Bibliografia

Estat de conservació

Estat de conservació: regular

Causes del deteriorament: erosió, abandonament

Defectes de conservació: descrostament del mur, humitats i creixement de la vegetació, les portes s'estan podrint.

Perills eventuais: col·lapse de les estructures o reformes que modifiquin la façana

Treballs realitzats: no es coneixen

Protecció de l'element

Grau de protecció: C

Protecció proposada: conservació parcial de la façana

Usos permesos: els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d'Ordenació urbana (PGOU), d'acord a la seva qualificació

Elements destacats a preservar: el portal, amb el seu emmarcament de pedra

Intervencions preferents i admissibles: tasques de manteniment i conservació de la façana. Recuperació del referit d'aquesta, o eliminació d'aquest, deixant la pedra vista; reparació de la canal i eliminació de la vegetació que creix al costat. En el cas de la porta de fusta, s'ha de reparar aquesta o, en el cas en que no es pugui dur a terme, substituir-la per una altra de característiques similars.

Possibilitat d'obrir novament el portal que hi ha al costat dret de la portassa. Aquest haurà de seguir l'estil i l'estructura tradicional de la zona.

En cas de construcció i aprofitament del solar, s'haurà de respectar la façana i el portal existent.

Propietat: particular

Classificació del sòl: urbà

Protecció existent: -

Altres / Observacions:

Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:


Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria



Plànol de situació



 Element a protegir