

**Identificació de l'element**

**Denominació:** FÀBRICA D'EN FLUXÀ

**Clau:** A-036

**Codi:** INC- G004

**Grau de protecció:** B

**Tipologia:** fàbrica

**Ús actual:** en desús

**Autoria:** Guillem Reynés i Font

**Estil o corrent:** tradicional amb decoracions modernistes



**Identificació espacial**

**Municipi:** Inca

**Situació:** C/ del Bisbe Llopart, 169

**Coordenades UTM:** X: 492101 / Y: 4396736

**Altitud:** 127 m

**Entorn:** urbà

**Referència cadastral:** 2167901DD9926N0001PL

**Notes històriques**

Edifici construït per l'arquitecte Guillem Reynés i Font entre 1910 i 1911 promogut per Antoni Fluxà Figuerola.

### Descripció de l'element

**Descripció estructures:** edifici entre mitgeres situat a la cantonada dels carrers Bisbe Llompart, Malferits i Antoni Fluxà, de planta baixa i pis, amb afegit posterior de porxo a planta segona. Coberta inclinada amb vessants cap el frontis, façana lateral i xamfrà.

Les obertures presenten una correspondència vertical i horitzontal en ambdues façanes, configurades per arcs deprimits convexos. Al frontis, la planta baixa consta de portassa i tres finestres; el pis superior quatre finestres balconeres. Al xamfrà, finestra a la planta baixa i finestra balconera al pis superior rematades per les inicials A.F. A la façana lateral, planta baixa amb portalet allindanat i vuit parelles de finestres allargades escarseres; planta pis tres parelles de finestres escarseres, una d'elles balconera. A menor alçària, cinc finestres quadrangulars i un finestró marcat. A la façana i xamfrà posterior tres finestrons en el sòcol que comuniquen amb un soterrani; planta baixa amb tres finestres escarseres i planta pis amb tres finestres quadrangulars.

No s'ha pogut visitar l'interior.

**Cronologia:** contemporània (s. XX // 1911)

**Criteris de datació:** fonts bibliogràfiques

**Classificació general:** bé d'interès industrial

**Accessibilitat:** a peu

**Funcionalitat:** indústria de calçat

**Materials i tècniques de construcció:** al frontis, sòcol de pedra viva; resta de la façana pintada de color ocre amb faixa motllurada que separa els dos pisos; brancalades ressortides i sota la cornisa decoracions geomètriques també ressortides de color rosat; rematat per cornisa i teulada.

El lateral presenta sòcol a la tirolesa, excepte un tram de pedra viva. La resta pintat de color ocre amb brancalades pintades de color rosat, rematat per cornisa i teulada.

### Bibliografia

Fullana, P.; Tur, M.: *Guia dels pobles de Mallorca. Inca*. Palma, Hora Nova, 1999. P. 61.

Rayó, P.: *Itineraris urbans per la Ciutat d'Inca*. Ajuntament d'Inca, 1993. P. 32- 33.

Rayó Bennàssar, P.: "L'arquitectura a Inca durant el segle XX (1900-1940)", a *I Jornades d'estudis locals: Inca*. Ajuntament d'Inca, 1994. p. 225..

### Estat de conservació

**Estat de conservació:** bo

**Causes del deteriorament:** -

**Defectes de conservació:** -

**Perills eventuais:** reformes actuals

**Treballs realitzats:** addició d'una planta que distorsiona el volum original.

### Protecció de l'element

**Grau de protecció:** B

**Protecció proposada:** conservació estructural del conjunt

**Usos permesos:** els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d'Ordenació urbana (PGOU), d'acord a la seva qualificació

**Elements destacats a preservar:** -

**Intervencions preferents i admissibles:** conservació de la façana i de tots els seus elements. Eliminació de la planta pis segon (afegit posterior).

Estilísticament, forma un conjunt amb l'edificació veïna del nº163-165 del c/ Bisbe Llompart, del mateix arquitecte (catalogada com a INC- D037).

A l'interior, es podran dur a terme obres de reforma però, abans de concedir la llicència, serà necessari un informe previ, per part d'un tècnic de patrimoni, que avaluï que no hi ha restes de valor, o que es concreti quins elements s'han de conservar. El projecte que s'autoritzi haurà de recollir les directius d'aquest informe.

**Propietat:** particular

**Classificació del sòl:** urbà

**Protecció existent:** element inclòs en l'anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el 1998.

**Altres / Observacions:**

Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:


Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria



Plànol de situació



 Element a protegir