

Identificació de l'element

Denominació: ANTIC BANC AGRÍCOLA
(CAN FULLANA)

Clau: A-017

Codi: INC- G013

Grau de protecció: A2 per als dos hiverneros
i B per a la resta del edifici

Tipologia: casa de poble

Ús actual: habitatges i comerç

Autoria: -

Estil o corrent: arquitectura tradicional amb reminiscències modernistes



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: C/ dels Hostals, 59- 61

Coordenades UTM: X: 492472 / Y: 4397066

Altitud: 125 m

Entorn: urbà

Referència cadastral: 2470408DD9927S0001YZ / 2470408DD9927S0002UX /
2470408DD9927S0003IM

Notes històriques

Els petits bancs locals eren freqüents a Mallorca en el darrer terç del segle XIX i els inicis del segle XX. Després, poc a poc, foren absorbits per altres de més grans.

L'edifici data de 1912 i està situat en un carrer que va ser conegut popularment com "el carrer de darrera Can Recà", perquè hi havia un celler anomenat així, a l'actual solar de Ca s'Hereu. Altres noms d'aquest carrer han estat "de Mesones" o "de l'antic Hospital".

Descripció de l'element

Descripció estructures: edifici situat a la cantonada amb el carrer Palmer, amb un semisoterrani, planta baixa i dos pisos. A la planta baixa podem veure dos portals de llinda, el major amb les brancalades ressortides i cinc finestres allargades amb funció de mostrador. A la primera planta tenim quatre finestres balconeres (una d'elles cegada), un balcó amb volada de marès sobre permòdols amb barana de ferro, i dos hiverners. Finalment, a la planta superior hi ha set finestres rectangulars, una d'elles cegada.

La coberta és de teulada, a una vessant, i de terrat a la cantonada, amb barana de ferro.

Destaquen sobre tot els dos hiverners. El que es troba situat al xamfrà presenta un gran treball de ferro forjat i vidre, amb línies corbes i alguns elements florals, de caire modernista "Art Nouveau" amb les inscripcions "BANCO AGRÍCOLA INCA" i 1912, i amb dues mènsules, també de ferro forjat, que el suporten. A la façana del carrer Hostals es situa l'altre hiverner, de fusta i vidre, amb decoració geomètrica que recorda el corrent modernista "Secessionista", també sobre dues mènsules de ferro forjat. També de ferro es poden destacar les baranes de les finestres balconeres, que segueixen el mateix dibuix que la barana del balcó i de la terrassa superior.

La façana és de parament llis, organitzada amb faixes motllurades a la separació dels pisos. El sòcol és de pedra viva i la resta de carreus enllestida d'un arenat amb grafiat de cantons. Tot rematat per una cornisa sobre permòdols.

No ha estat possible la visita a l'interior dels pisos superiors.

Cronologia: contemporània (primers 15 anys del segle XX -apareix la data de 1912 en un dels hiverners-)

Criteris de datació: ornamentals i documentals

Classificació general: bé d'interès industrial

Accessibilitat: a peu

Funcionalitat: habitatge i comercial

Materials i tècniques de construcció: marès, pedra viva, ferro, vidre i fusta; carreus enllestits d'un arenat amb grafiat de cantons

Bibliografia

Fullana, P.; Tur, M.: *Guia dels pobles de Mallorca. Inca*. Palma, Hora Nova, 1999. P. 62.

Pieras Salom, G.: *Inca 1872: carrers, finques, habitants i oficis*. Inca, Ajuntament, 1995. P. 56.

Rayó Bennàssar, P.: *Itineraris urbans per la Ciutat d'Inca*. Ajuntament d'Inca, 1993. P. 84- 85.

Estat de conservació

Estat de conservació: bo

Causes del deteriorament: -

Defectes de conservació: -

Perills eventuais: reformes actuals

Treballs realitzats: neteja i adequació de la façana. Restauració dels dos hivernacles.

Protecció de l'element

Grau de protecció: A2 per als dos hiverners i B per a la resta del edifici

Protecció proposada: conservació íntegra pels hiverners i estructural per la resta de l'edifici

Usos permesos: els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d'Ordenació urbana (PGOU), d'acord a la seva qualificació

Elements destacats a preservar: hiverners

Intervencions preferents i admissibles: manteniment i conservació de la façana i de l'estructura de l'edifici. Tasques de consolidació i restauració de l'estructura dels dos hiverners. A l'interior, tant dels pisos superiors com de la planta baixa, es podran dur a terme obres de reforma però, abans de concedir la llicència, serà necessari un informe previ, per part d'un tècnic de patrimoni, que avaluï que no hi ha restes de valor, o que es concreti quins elements s'han de conservar. El projecte que s'autoritzi haurà de recollir les directius d'aquest informe.

Propietat: particular

Classificació del sòl: urbà

Protecció existent: element inclòs en l'anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el 1998.

Altres / Observacions:


Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:

Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:


Galeria



1070



Plànol de situació



 Element a protegir